




CÂMARA MUNICIPAL DE BOTUCATU



REQUERIMENTO Nº. 847

SESSÃO ORDINÁRIA DE 3/11/2020

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL:

APROVADO
Botucatu, 3 de 11 de 2020

PRESIDENTE

A Rua Monsenhor Ferrari esquina com a Rua Curuzu na região central da cidade possui intenso movimento de pedestres diariamente, entretanto o bueiro existente na localidade está com a tampa de concreto solta e bastante danificada.

A supracitada situação pode ocasionar graves acidentes principalmente com crianças, idosos e pessoas com deficiência.

Desse modo, **REQUEREMOS**, depois de cumpridas as formalidades regimentais, ouvido o Plenário, seja oficiado ao Secretário de Infraestrutura, **WILLIAM DE OLIVEIRA E SILVA**, solicitando, nos termos da Lei Orgânica do Município, consertar a tampa de concreto do bueiro localizado na Rua Monsenhor Ferrari esquina com a Rua Curuzu que se soltou e está danificada, para proporcionar maior segurança a todos que circulam pela localidade.

Plenário "Ver. Laurindo Ezidoro Jaqueta", 3 de novembro de 2020.


Vereador Autor **CARLOS TRIGO**
PDT

ACT/dwp