



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO



Botucatu/SP, 30 de Agosto de 2013.

Ref.: Requerimento nº 857
Vereador(es) *Reinaldinho*

Exmo.(s) Sr.(es).

Em resposta ao requerimento nº 857, expedido na Sessão Ordinária de 12/08//2013, a Secretaria Municipal de Planejamento, vem respeitosamente à presença de Vossa(s) Excelência(s) informar que conforme solicitado foi realizada vistoria no Loteamento Vale do Sol II, sendo constatado que:

- 1) O loteamento foi devidamente aprovado e registrado;
- 2) A infra-estrutura solicitada nas diretrizes do parcelamento de solo foram cumpridas;
- 3) Obedecendo o padrão da região – Loteamento Vale do Sol – não exigida a construção de guias e sarjetas;
- 4) O loteamento de forma geral apresenta um bom estado de conservação;
- 5) A erosão mostrada às fotos 12 será analisada e tomadas as providências necessárias pela Secretaria de Obras;
- 6) O problema localizado, com relação à rede de energia elétrica, já foram solicitadas as providências cabíveis junto à CPFL.

Anexo segue relatório fotográfico (30 fotos) demonstrando a atual situação do loteamento.

Esperando ter lhe atendido, coloco-me à disposição.

Cordialmente,

Engº Nelson Silva Lara
Secretário Municipal de Planejamento

À
Câmara Municipal de Botucatu



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Obra: VALE DO SOL II

Dia: 28/08/2013




F 01 – Mostra o perfil longitudinal da Avenida Emil Gordon



F 02 – Mostra o perfil longitudinal da Avenida Emil Gordon



F 03 – Mostra o perfil longitudinal da Avenida Emil Gordon



F 04 – Mostra o perfil longitudinal da Avenida Emil Gordon



F 05 — Mostra o perfil longitudinal da Avenida Emil Gordon.



F 06 – Mostra o perfil longitudinal da Rua 02.



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Obra: VALE DO SOL II

Dia: 28/08/2013



F 07 – Mostra o perfil longitudinal da Rua 02.



F 08 – Mostra o perfil longitudinal da Rua 02.



F 09 – Mostra o perfil longitudinal da Rua 03.



F 10 – Mostra o perfil longitudinal da Rua 02.



F 11 – Mostra o perfil longitudinal da Rua 03.



F 12 – Mostra a erosão existente na Rua 02..



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Obra: VALE DO SOL II

Dia: 28/08/2013



F 13 – Mostra o perfil longitudinal da Rua 03.



F 14 – Mostra o perfil longitudinal da Rua 04.



F 15 - Mostra o perfil longitudinal da Rua 04.



F 16 – Mostra o perfil longitudinal da Rua 04.



F 17 - Mostra o perfil longitudinal da Rua 02.



F 18 - Mostra o perfil longitudinal da Rua 05.



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Obra: VALE DO SOL II

Dia: 28/08/2013



F 19 – Mostra o perfil longitudinal da Rua 03.



F 20– Mostra o perfil longitudinal da Rua 04.



F 21 – Mostra o perfil longitudinal da Rua 05.



F 22 – Mostra o perfil longitudinal da Rua 04.



F 23 - Mostra o perfil da Av. Prof. Armando Alves.



F 24 - Mostra o perfil da Av. Prof. Armando Alves.



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Obra: VALE DO SOL II

Dia: 28/08/2013



F 25 – Mostra o perfil da Av. Prof. Armando Alves.




F 26 – Mostra o perfil da Av. Prof. Armando Alves.



F 27 – Mostra o perfil da Av. Prof. Armando Alves.



F 28 – Mostra rede de energia com problemas de inclinação.



F 29 - Mostra rede de energia com problemas de inclinação.



F 30 - Mostra rede de energia com problemas de inclinação.