CÂMARA MUNICIPAL DE BOTUCATU

REQUERIMENTO Nº. 152

SESSÃO ORDINÁRIA DE 2/3/2020

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL:

APROVADO
Botucatu, 2/3/2020
PRESIDENTE

Mais dois acidentes, um com vítima fatal, foram registrados neste último final de semana na cratera localizada no Km 258 da Rodovia Marechal Rondon, entre Botucatu e São Manuel.

A cratera se formou devido as fortes chuvas que ocorreram em nossa região no último dia 10 de fevereiro e é um local que oferece grande perigo, pois, dentre muitos problemas, não há sinalização e iluminação adequadas para garantir a segurança de quem trafega pela área.

Tal situação merece atenção urgente para evitar mais acidentes, assim,

REQUEREMOS, depois de cumpridas as formalidades regimentais, ouvido o Plenário, seja oficiado ao Presidente da Concessionária Rodovias do Tietê **EMERSON LUIZ BITTAR**, solicitando, nos termos da Lei Orgânica do Município, instalar sinalização e iluminação adequadas no km 258 da Rodovia Marechal Rondon, entre Botucatu e São Manuel, onde está localizado um desvio por conta da cratera formada com as chuvas do dia 10 de fevereiro, visando evitar acidentes com vítimas fatais como os ocorridos no último final de semana.

Vereador Carlos Trigo

Vereadora Rose Lelo

Plenário "Ver. Laurindo Ezidoro Jaqueta", 2 de março de 2020.

Vereador Carreira

Vereador Cula

Vereadora Autora **ALESSANDRA LUCCHESI**
PSDB

Vereadora Jamila

Vereador Zé Fernandes

Vereador Izaias Colmo

Vereador Sargento Laudo

Vereador Paulo Renato