



REQUERIMENTO Nº. 168

SESSÃO ORDINÁRIA DE 9/3/2020

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL:

APROVADO
Botucatu, 9/3/2020

PRESIDENTE

A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP efetuou o conserto de vazamento na canaleta de águas pluviais existente na Rua Padre Euclides, na esquina com a Rua Henrique Reis, na Vila Maria.

Para realizar o conserto, foram retiradas duas placas de concreto da canaleta, porém não foram recolocadas, preenchendo o local com massa asfáltica.

Referido ponto recebe um grande volume de águas pluviais, e essa canaleta existe há anos neste local, e solucionou muitos problemas anteriores como a formação de poças e a formação constante de buracos.

Considerando também que as placas de concreto retiradas foram deixadas na calçada e até o presente momento não foram recolhidas, podendo causar acidentes com pedestres, principalmente pessoas com deficiência visual que passam pelo local, assim,

REQUEREMOS, depois de cumpridas as formalidades regimentais, ouvido o Plenário, seja oficiado ao Superintendente Regional da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP, **ENG. MAURÍCIO TÁPIA**, solicitando, nos termos da Lei Orgânica do Município, seguintes informações sobre o serviço realizado na canaleta existente na Rua Padre Euclides, esquina com a Rua Henrique Reis, na Vila Maria:

- 1- Por que as placas de concreto da referida canaleta foram retiradas e não mais recolocadas e o porquê de cobrir o local com massa asfáltica?
- 2- Por que as placas retiradas ainda não foram recolhidas do local e qual destino será dado às mesmas?
- 3- Esse procedimento de substituir as placas por massa asfáltica está sendo adotado em todos os casos semelhantes na cidade?

Plenário “Ver. Laurindo Ezidoro Jaqueta”, 9 de março de 2020.

Vereadora
Roseleto

ACT/mal

Vereador Autor **CARLOS TRIGO**
PDT

Vereador
Izaias Colino