



CÂMARA MUNICIPAL DE BOTUCATU



INDICAÇÃO Nº. 160

SESSÃO ORDINÁRIA DE 12/7/2021

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL:

ENCAMINHE-SE

Botucatu, 12 / 7 / 2021

PRESIDENTE

INDICAMOS, depois de cumpridas as formalidades regimentais, ao Secretário de Infraestrutura, **RODRIGO COLAUTO TABORDA**, a necessidade de avaliar e realizar os reparos necessários na esquina das Ruas Padre Salústio e Brás de Assis, para evitar que mais veículos sejam danificados devido a altura elevada do meio-fio.

O pedido se justifica devido ao meio-fio possuir altura muito elevada (**fotos anexas**), e por se tratar de uma esquina de curva acentuada, muitos veículos ao realizarem a conversão chegam a passar sobre a calçada, ficando danificados.

Plenário "Ver. Laurindo Ezidoro Jaqueta", 12 de julho de 2021.


Vereador Autor **ABELARDO**
REPUBLICANOS

AWC/Normal

[parte integrante da Indicação nº 160/2021]

