



CÂMARA MUNICIPAL DE BOTUCATU



INDICAÇÃO Nº. 05

SESSÃO ORDINÁRIA DE 7/2/2022

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL:



O trecho da rua João Passos, entre os números 1686 e 1721, está sendo alvo de motoristas que circulam em alta velocidade.

Conforme informações de proprietários do entorno, a SEMUTRAN obteve conhecimento da situação e alterou a velocidade mínima permitida de 50 para 40km/h, via placas de trânsito. No entanto, os relatos são de que o desrespeito de motoristas acima da velocidade continua.

Considerando que a maior preocupação está em frente ao número 1686, onde funciona uma clínica que atende gestantes e tal situação dificulta e coloca em risco a travessia das mesmas no local, **INDICAMOS**, depois de cumpridas as formalidades regimentais, ao Secretário Adjunto para Assuntos do Transporte Coletivo, **RODRIGO LUIZ GOMES FUMIS**, ao Departamento de Engenharia de Tráfego (SEMUTRAN) a necessidade de implantar dispositivos de segurança que proporcione efetivamente a redução de velocidade no trecho da Rua João Passos, entre os números 1686 e 1721, em especial para beneficiar gestantes que utilizam a clínica existente no local, visto que a substituição de placa de trânsito para redução de velocidade não surtiu efeito.

Plenário “Ver. Laurindo Ezidoro Jaqueta”, 7 de fevereiro de 2022.

Vereador Autor **ROSE IELO**
PDT

RASI/dvm