



PREFEITURA DE
BOTUCATU
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Botucatu, 19 de outubro de 2022.

Exmo. Sr. Doutor

RODRIGO RODRIGUES (PALHINHA)

DD. Presidente da Câmara Municipal

Botucatu-SP.

Rodrigo Colauto Taborda, Secretário Municipal de Infraestrutura, vem, perante Vossa Excelência, em atenção ao respeitável Requerimento n.º 589, aprovado em Sessão Ordinária de 12/09/2022, da lavra do Excelentíssimo Senhor Vereador Luiz Aurélio Pagani (Lelo Pagani), através do qual solicita “*melhorias urgentes na iluminação da Estrada Municipal dos Oyans, na região do Jardim Palos Verdes*”, esclarecer o que segue:

Informamos que referente à melhorias na iluminação do mencionado local, conforme esclarecimentos prestados pelo Departamento de Iluminação Pública, e acompanhando seu parecer técnico, a referida via ainda dispõe de iluminação com tecnologia a vapor de sódio, o que causa impressão de insuficiência, porém contando com esta deficiência, quando a iluminação foi implantada no local, já foi utilizada uma potência um pouco maior do que o imposto pela norma NBR 5101 para o tipo de via. De qualquer forma, estamos incluindo a via na lista de demandas de eficientização para que, assim que possível, seja também melhorada a iluminação no local.

Sem mais, aproveitamos o ensejo para renovar nossos votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,



RODRIGO COLAUTO TABORDA
Secretário Municipal de Infraestrutura



PREFEITURA DE **BOTUCATU**

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU

Botucatu, 19 de outubro de 2022.

Ilmo. Sr. **Lelo Pagani**

Vereador da Câmara Municipal de Botucatu - SP

Caio Galvão Scolástico,

Engenheiro Eletricista, vem, perante Vossa Excelência, em resposta ao Requerimento nº589, aprovado na Sessão Ordinária de 12/09/2022, de autoria do nobre Vereador Lelo Pagani, através do qual solicita: **“realizar melhorias urgentes na iluminação da Estrada Municipal dos Oyans, na região do Jardim Palos Verdes”**, dizer o que segue:

A referida via ainda dispõe de iluminação com tecnologia a vapor de sódio, o que causa impressão de insuficiência, porém contando com esta deficiência, quando a iluminação foi implantada no local, já foi utilizada uma potência um pouco maior do que o imposto pela norma NBR5101 para o tipo de via. De qualquer forma, estamos incluindo a via na lista de demandas de efficientização para que, assim que possível, seja também melhorada a iluminação no local.

Aproveito a oportunidade para apresentar protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Caio Galvão Scolástico

Eng . Eletricista – Zeladoria Municipal