



REQUERIMENTO Nº. 340

SESSÃO ORDINÁRIA DE 17/6/2024



EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL:

As fotos anexas, que apresento junto deste documento legislativo, foram tiradas na semana passada, quando estive verificando e entendendo, no local, os problemas gerados na esquina entre as ruas Benedito Pires de Almeida e Justino Miranda de Camargo, no bairro Vila Pinheiro Machado, região norte de Botucatu, procurando assim trazer mais detalhes e informações sobre o grande problema que ocorre no local, com as chuvas – que nem precisam ser tão intensas, importante ressaltar.

Encaminhei também na última semana, para o então Secretário de Infraestrutura, Rodrigo Tabora, um vídeo que mostrava o desespero das pessoas com uma chuva que ocorreu no começo deste ano, junto com algumas mensagens sobre a situação; ele não sabia das consequências da chuva neste local, foi bastante solidário e ficou de encaminhar o citado vídeo e suas impressões para os atuais responsáveis da pasta.

A inclinação geográfica dessa esquina, que recebe toda a correnteza vinda das ruas citadas, principalmente da Rua Justino Miranda de Camargo, faz com que a água acabe desembocando, literal e diretamente, na residência de nº 361, trazendo todos os problemas e transtornos que podemos imaginar – inundam a casa por dentro, impedem a saídas pessoas (pois se abrir o portão frontal os problemas e perigos ficam muito maiores e mais graves), estão trazendo problemas estruturais para o imóvel, dificultam a comercialização dos proprietários na venda do imóvel, desvalorizando-o inclusive, além das contínuas reclamações dos inquilinos, que se sentem ameaçados e sempre intranquilos. Claro que outras casas do entorno também sofrem com o problema, indiretamente.

Existem dois bueiros, nos dois lados da rua Benedito Pires do Amaral, posicionados abaixo da casa de nº 361, que acabam sendo ineficazes para o problema; um deles inclusive, que fica do lado direito da rua, posicionado mais acima da altura média da rua, não recebe praticamente nada da correnteza gigantesca de água, que acaba ficando quase que totalmente do lado esquerdo, lado mais baixo da rua.

Em conversa com moradores e proprietários de casas da região, entendemos que o bueiro citado ao lado direito da rua Benedito Pires do Amaral, precisa ficar uns 15 metros acima, bem na esquina das duas ruas citadas neste documento, onde a correnteza fica mais intensa e se abre num ângulo que acaba caindo diretamente na residência de número 361.

Não obstante, para contenção e melhoria real do problema, entendemos também que um outro bueiro precisa ser instalado na Rua Justino Miranda de Camargo, uns 60 a 70 metros acima desse mesmo lado do bueiro que precisa ser reposicionado.



[Parte integrante do Requerimento nº 340/2024]

E, além dessas questões, rever e resolver por completo o acúmulo de sujeiras que fica concentrado na esquina acima, entre as Ruas Justino Miranda de Camargo e Mariana Jaqueta Santos, bem como uma completa limpeza em todos os bueiros das ruas desse entorno, alguns se encontram em lastimável estado, com muita sujeira mesmo.

Pela situação apresentada neste documento, que estão incomodando demais as pessoas, estão trazendo transtornos e dificuldades reais, solicito a plena atenção ao documento, esperando a completa e imediata resolução dos problemas pelos nossos gestores e técnicos da Prefeitura Municipal de Botucatu. As pessoas têm medo das próximas chuvas, principalmente dos temporais, que podem acontecer a qualquer momento.

Assim, diante do exposto, **REQUEREMOS**, depois de cumpridas as formalidades regimentais, ouvido o Plenário, seja oficiado ao Excelentíssimo Prefeito, **MÁRIO EDUARDO PARDINI AFFONSECA**, ao Secretário de Infraestrutura **WILLIAM DE OLIVEIRA E SILVA** e ao Secretário de Zeladoria e Serviços, **MÁRCIO ROBERTO DOS SANTOS**, solicitando, nos termos da Lei Orgânica do Município, que considerem a aplicação das melhorias e cuidados sugeridos neste documento, à luz de cada pasta e competências, notadamente a realização das benfeitorias e melhorias necessárias na esquina e no entorno das ruas Benedito Pires de Almeida e Justino Miranda de Camargo, na Vila Pinheiro Machado, região norte de Botucatu.


Plenário “Ver. Laurindo Ezidoro Jaqueta”, 17 de junho de 2024.

Vereador Autor **SILVIO**
PSD

SS



[Parte integrante do Requerimento nº 340/2024]



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - TR89-ECR6-EU19-SAC6 -
Para validação acessar: <https://camarabotucatu.sp.gov.br/consulta/documentos/autenticar>



CÂMARA MUNICIPAL DE BOTUCATU



Assinaturas Digitais



O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Botucatu. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://camarabotucatu.sp.gov.br/consulta/documentos/autenticar?chave=TR89ECR6EU19SAC6>, ou vá até o site <https://camarabotucatu.sp.gov.br/consulta/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: TR89-ECR6-EU19-SAC6

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - TR89-ECR6-EU19-SAC6 -
Para validação acessar: <https://camarabotucatu.sp.gov.br/consulta/documentos/autenticar>