



CÂMARA MUNICIPAL DE BOTUCATU



REQUERIMENTO Nº. 528

SESSÃO ORDINÁRIA DE 30/6/2025



EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL:

A saída da balança de pesagem de veículos localizada na Rodovia Marechal Rondon (SP-300), nas proximidades do município de Botucatu, km 257, encontra-se com sinalização deficiente, o que tem gerado situações de risco para motoristas que transitam pela via, especialmente em horários de maior movimento. A falta de sinalização adequada compromete a segurança viária, podendo ocasionar graves acidentes.

Assim, **REQUEREMOS**, depois de cumpridas as formalidades regimentais, que seja oficiado ao Presidente da Concessionária Rodovias do Tietê, **EMERSON LUIZ BITTAR**, solicitando realizar estudos técnicos e intervenções necessárias visando à melhoria e reforço da sinalização viária na saída da balança de pesagem de veículos localizada na Rodovia Marechal Rondon (SP-300), km 257, a fim de garantir maior segurança e fluidez ao tráfego no local.

Plenário “Ver. Laurindo Ezidoro Jaqueta”, 30 de junho de 2025.

Vereador Autor **LELO PAGANI**
PSDB

LAP/mcpr

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - 9NBR-34RU-X4X2-VFP8
Para validação acessar: <https://camarabotucatu.sp.gov.br/consulta/documentos/autenticar>



CÂMARA MUNICIPAL DE BOTUCATU



Assinaturas Digitais



O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Botucatu. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://camarabotucatu.sp.gov.br/consulta/documentos/autenticar?chave=9NBR34RUX4X2VFP8>, ou vá até o site <https://camarabotucatu.sp.gov.br/consulta/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: 9NBR-34RU-X4X2-VFP8

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - 9NBR-34RU-X4X2-VFP8
Para validação acessar: <https://camarabotucatu.sp.gov.br/consulta/documentos/autenticar>