



Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo
Unidade de Negócio Médio Tietê - RM
R. Dr. Costa Leite, 2000 - CECAP - CEP 18606-820 - Botucatu, SP
Tel. (14) 3811 8201 - Fax (14) 3811-8279
www.sabesp.com.br

Ofício RM 096/2010

Botucatu, 12 de maio de 2010.

Prezado Senhor,

Em atenção ao Ofício GP 391/2010, no qual nos foi encaminhado o Requerimento 449/2010, de autoria do Vereador Prof. Gamito, informamos que a Sabesp já realizou todos os estudos necessários no sentido de minimizar o problema de falta d'água na região Norte de Botucatu, entretanto, a causa é a deficiência no diâmetro reduzido das tubulações de água para atendimento daquela região, onde a solução definitiva só se dará com a construção do Hidroanel.

Solicitamos a compreensão de todos, uma vez que essas obras não foram realizadas, até hoje, em virtude do longo prazo das tratativas para renovação do contrato de Botucatu (vencido em 2004).

Sem mais para o momento, aproveitamos a oportunidade para reafirmarmos nossos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

LAYRE COLINO JUNIOR
Superintendente da U. N. Médio Tietê

Excelentíssimo Senhor
REINALDO MENDONÇA MOREIRA
Presidente da Câmara Municipal
Botucatu - SP