



Of. RM/121/17

Botucatu, 11 de julho de 2017.

Num. Protocolo
1769/2017

Câmara Municipal de Botucatu

Data: **13/07/2017** Hora: **10:29:00**

Procedência: **SABESP**

Assunto: **Resposta aos
Requerimentos nº616 e 637/2017**

Prezado Senhor,

Em atenção ao Ofício nº 731/2017/GP encaminhando Requerimentos nº's 616 e 637/17, de autoria do vereador Carlos Trigo, temos a informar:

- Requerimento nº 616/17 – referente à forte odor de esgoto exalado por bueiro na esquina da Rua Curuzu, próximo ao nº 697, verificou-se que era devido à água parada juntamente com acúmulo de lixo, não havendo vestígio de vazamento de esgoto, conforme Solicitação de Serviço nº 224-034704/17;
- Requerimento nº 637/17 – referente à tampa de concreto solta e afundada em frente à Lojas Cem, em vistoria efetuada no local, verificou-se que a caixa de inspeção do cliente está afundando. O gerente do estabelecimento foi comunicado e informou que tomará as providências para a solução do problema, conforme Solicitação de Serviço nº 224-034706/17.

Colocamo-nos à disposição para informações adicionais que se façam necessárias e aproveitamos a oportunidade para renovar nossos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

Engº Maurício Tápia

Superintendente U.N Médio Tietê – RM

Excelentíssimo Senhor

VEREADOR IZAIAS BRANCO DA SILVA COLINO

Presidente da Câmara Municipal de Botucatu

Unidade de Negócio Médio Tietê - RM

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Sabesp

Rua Dr. Costa Leite, 2000 – Vila Nogueira – CEP 18606-820 – Botucatu – SP

Tel. (14) 3811-8201

www.sabesp.com.br