

Of. RM/088/19

Botucatu, 10 de abril de 2019.



0072/2019

Câmara Municipal de Botucatu

Data: **15/04/2019** Hora: **09:57:00**

Procedência: Sabesp

Assunto: Resp. requerimento
172/2019

Prezado Senhor,

Em atenção ao Ofício nº 0227/2019/GP, que encaminha o Requerimento nº 172/2019, informamos que realizamos contato junto ao responsável técnico pela reforma do Mercado Municipal para providências quanto a localização da caixa de inspeção de esgoto do referido estabelecimento.

No dia 29/03/2019, técnicos da Sabesp e o responsável técnico do Mercado Municipal estiveram reunidos no local para verificação da caixa que foi localizada e sondada. Verificou-se a existência de lançamento de águas pluviais juntamente com esgotos em uma mesma tubulação sendo direcionados para o Rio Lavapés, o que inviabiliza a ligação imediata na rede coletora de esgotos.


Procedeu-se com orientação quanto a separação dos lançamentos de água pluviais e lançamento de esgoto em redes distintas, devendo as águas pluviais seguirem para o Rio Lavapés e os esgotos gerados pelo Mercado serem direcionados para o emissário de esgoto da Sabesp, existente próximo ao local.

Acordou-se que a Sabesp realizará levantamento topográfico e projeto a partir da caixa de inspeção localizada e sondada para direcionamento dos esgotos para o emissário, sendo que a execução das adequações hidráulicas, incluindo execução de rede coletora interna, caixas de passagem, caixas de gordura, gradeamento e outros dispositivos internos necessários para o bom funcionamento da rede coletora serão de responsabilidade do Mercado Municipal e a execução de interligação ao emissário será de responsabilidade da Sabesp.

O levantamento topográfico já está sendo realizado pela Sabesp.

Colocamo-nos à disposição para informações adicionais que se façam necessárias e aproveitamos a oportunidade para apresentar nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,


Engº Maurício Tápia

Superintendente U.N Médio Tietê – RM

Excelentíssimo Senhor Vereador

EDNEI LÁZARO DA COSTA CARREIRA

Presidente da Câmara Municipal de Botucatu

Unidade de Negócio Médio Tietê - RM

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Sabesp

Rua Dr. Costa Leite, 2000 – Vila Nogueira – CEP 18606-820 – Botucatu – SP

Tel. (14) 3811-8201

www.sabesp.com.br