



CÂMARA MUNICIPAL DE BOTUCATU



INDICAÇÃO Nº. 005

SESSÃO ORDINÁRIA DE 26/2/2018

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL:
ENCAMINHE-SE

Botucatu, 26/2/2018


PRESIDENTE

Considerando que a Rua Doutor Cardoso de Almeida, localizada na região central de Botucatu, é uma das principais vias de nossa cidade;

Considerando que, a partir do número 1500, as intersecções de referida rua com outras vias públicas possuem desníveis que prejudicam o fluxo do trânsito,

INDICAMOS ao Secretário Municipal de Infraestrutura, **ANDRÉ LUIZ PERES**, depois de cumpridas as formalidades regimentais, a necessidade de realizar a reforma das valetas existentes nos cruzamentos da Rua Doutor Cardoso de Almeida, a partir do número 1500, a exemplo do que foi realizado tempos atrás nas valetas da Rua Curuzu, de forma a beneficiar o fluxo de veículos.

Plenário "Ver. Laurindo Ezidoro Jaqueta", 26 de fevereiro de 2018.


Vereador Autor **IZAIAS COLINO**
PSDB

IBSC/jpq