

À secretaria. Favor adotar as providências.

SILMARA

De: Elaine Cristina Baldrighi [mailto:elaine.baldrighi@rodoviasdotiete.com.br]

Enviada em: quinta-feira, 15 de outubro de 2020 13:19

Para: Diretoria - Câmara Municipal de Botucatu <diretoria@camarabotucatu.sp.gov.br>

Cc: Recepcao CRT <recepcao@rodoviasdotiete.com.br>; GD-Cedoc <cedoc@rodoviasdotiete.com.br>

Assunto: Ofício 616/2020/GP - Requerimento

Boa tarde!

Salto 15 de Outubro de 2020.

Exmo. Senhor. Ednei Lazáro da Costa Carreira
Presidente da Câmara Municipal de Botucatu

Cumprimentando Cordialmente V.Exas. e em atendimento ao ofício 616/2020/GP, a Concessionária Rodovias do Ti esclarece que a velocidade da Rodovia Gastão Dal Farra é regulamentada ao limite máximo de velocidade em 60km/h bem como a mesma está devidamente sinalizada nos pontos abaixo:

003+630	-22,9543	DIREITO		R-19
005+620	-22,9533	DIREITO		R-19
005+800	-22,9529	DIREITO		R-19
008+700	-22,9304	DIREITO		R-19
008+990	-22,9287	DIREITO		R-19
009+110	-22,9280	DIREITO		R-19
002+300	-22,9451	DIREITO		R-19
003+930	-22,9546	DIREITO		R-19
006+010	-22,9525	DIREITO		R-19
006+240	-22,9509	DIREITO		R-19
009+300	-22,9253	DIREITO		R-19

Com relação aos atropelamentos dos animais silvestres citados (Tamanduás), a Concessionária encontra-se ciente lamenta o ocorrido e, prontamente, atenta e diligente ao cumprimento de suas obrigações, adotou todas as medidas que lhe competiam, instalando placas de sinalização nas rodovias que opera, alertando aos motoristas que transitam pelo local sobre a possibilidade de passagem de animais, bem como reforçando o monitoramento com suas viaturas de inspeção, objetivando prevenir e evitar a ocorrência de atropelamento de animais conforme evidências anexa:

https://webmail- Vale destacar ainda que, a Concessionária iniciou os estudos para solicitação de implantação de redutores de

A Rodovias do Tietê destaca que, não constava de seus históricos, até o momento, a incidência de atropelamento com Tamanduás e Cachorros do Mato na Rodovia Gastão Dal Farra SPA 241/300 e no trecho de Botucatu, próximo ao km 243, da Rodovia Marechal Rondon/SP 300.

Esclarecemos também, em razão da situação e da natureza do tema, que a Concessionária comunicou o assunto aos órgãos competentes, para ciência e adoção de providências que porventura entendam cabíveis.

Agradecemos o contato e permanecemos à disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente.

Elaine Cristina Baldrighi

Coordenadora de Assuntos Regulatórios

Rod. Comendador Mario Dedini, km 108 + 600

Salto/SP - Brasil - CEP: 13320-970 Caixa Postal nº 2

Tel: 11 4602-8040

Cel: 11 97441-8952

www.rodoviasdotiete.com.br



"Construindo os melhores caminhos para você"



SPA 241_KM 000+250_SUL (1).jpg
~154 KB



WhatsApp Image 2020-10-06 at 15.21.56 (4).jpeg
~99 KB



WhatsApp Image 2020-10-06 at 15.21.56 (3).jpeg
~146 KB



WhatsApp Image 2020-10-06 at 15.21.56 (2).jpeg
~131 KB

WhatsApp Image 2020-10-06 at 15.21.56 (1).jpeg
~98 KB



WhatsApp Image 2020-10-06 at 15.21.56.jpeg
~94 KB



WhatsApp Image 2020-10-06 at 15.27.19.jpeg
~103 KB

Assunto: **Ofício 616/2020/GP - Requerimento**
De: Silmara Ferrari <diretoria@camarabotucatu.sp.gov.br>
Para: 'Secretaria' <secretaria@camarabotucatu.sp.gov.br>
Data: 16/10/2020 09:23



- Of. 616-2020.pdf (~947 KB)
- SPA 241_KM 000+250_SUL (1).jpg (~154 KB)
- WhatsApp Image 2020-10-06 at 15.21.56 (4).jpeg (~99 KB)
- WhatsApp Image 2020-10-06 at 15.21.56 (3).jpeg (~146 KB)
- WhatsApp Image 2020-10-06 at 15.21.56 (2).jpeg (~131 KB)
- WhatsApp Image 2020-10-06 at 15.21.56 (1).jpeg (~98 KB)
- WhatsApp Image 2020-10-06 at 15.21.56.jpeg (~94 KB)
- WhatsApp Image 2020-10-06 at 15.27.19.jpeg (~103 KB)

