



CÂMARA MUNICIPAL DE BOTUCATU




INDICAÇÃO Nº. 33

SESSÃO ORDINÁRIA DE 1/3/2021

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL:

ENCAMINHE-SE

Botucatu, 01 / 03 / 2021


PRESIDENTE

A Rua Siqueira Campos, no centro da cidade, apresenta péssimo estado de conservação com buracos e irregularidades na pavimentação asfáltica.

Cabe ressaltar que destacada via possui intenso tráfego de veículos e seu mau estado de conservação causa transtornos e eleva o risco de acidentes.

Sendo assim, para oferecer mais segurança a todos que circulam por referida via, **INDICAMOS**, depois de cumpridas as formalidades regimentais, ao Secretário de Infraestrutura, **RODRIGO COLAUTO TABORDA**, a necessidade de realizar o recapeamento asfáltico da Rua Siqueira Campos, no centro da cidade, melhorando o tráfego de veículos

Plenário “Ver. Laurindo Ezidoro Jaqueta”, 1º de março de 2021.


Vereadora Autora **ALESSANDRA LUCCHESI**
PSDB

ALO/aco