

Assunto: **Resposta ao Ofício nº534/2021**
De: Silmara Ferrari <diretoria@camarabotucatu.sp.gov.br>
Para: <secretaria@camarabotucatu.sp.gov.br>
Data: 16/09/2021 15:45



- Ofício Nº534-2021-GP.pdf (~1.1 MB)
- WhatsApp Image 2021-09-10 at 15.31.29.jpeg (~216 KB)

Prezados Senhores, boa tarde.

Cumprimentando cordialmente V.Exa. e em resposta ao ofício em referência, a Concessionária Rodovias do Tietê informa que a alça de acesso possui velocidade regulamentada de 60km/h e em virtude do talude estar fora da área livre não temos defensas previstas no projeto executivo para o local. De toda forma, observamos que existe estruturas de drenagem próxima da faixa de rolamento a qual foi devidamente protegida com a instalação de 40 metros de defensas e 01 Terminal absorvedor de energia.

Diante do exposto, o referido local atende as normas e diretrizes do contrato de concessão.

Agradecemos a atenção e Permanecemos à disposição.

Atenciosamente,

Carlos Eduardo de Almeida Olimpio

Assistente Administrativo – Assuntos Regulatórios

Rod. Comendador Mario Dedini, km 108 + 600

Salto/SP - Brasil - CEP: 13320-970 Caixa Postal nº 2

Tel: 11 4602-7940

Cel: 11 99920-5965

www.rodoviasdotiete.com.br



“Construindo os melhores caminhos para você”



WhatsApp Image 2021-09-10 at 15.31.29.jpeg
~216 KB