



CÂMARA MUNICIPAL DE BOTUCATU



INDICAÇÃO Nº. 003

SESSÃO ORDINÁRIA DE 8/2/2021

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL:

ENCAMINHE-SE

Botucatu, 8 / 2 / 2021

PRESIDENTE

A ponte que liga o Jardim Cambuí ao Jardim Itamaraty, através da Rua Pedro Abílio, foi reformada após as intensas chuvas do ano passado. Ocorre que não foram recolocadas as alças de proteção nas laterais de referida ponte depois da reforma, o que pode causar sérios acidentes. **(foto anexa).**

Sendo assim, **INDICAMOS** depois de cumpridas as formalidades regimentais, ao Excelentíssimo Prefeito, **MARIO EDUARDO PARDINI AFFONSECA**, e juntamente com secretaria competente, a necessidade de reinstalar as alças de proteção na ponte que liga o Jardim Cambuí ao Jardim Itamaraty, através da Rua Pedro Abílio, de forma a evitar acidentes em destacada área.

Plenário "Ver. Laurindo Ezidoro Jaqueta", 8 de fevereiro de 2021.

Vereadora Autora **ROSE IELO**
PDT



CÂMARA MUNICIPAL DE BOTUCATU



Parte integrante da Indicação nº 003/2021

