



OFÍCIO Nº 125/2022/OP – LAP



Botucatu, 11 de outubro de 2022.

À Senhora
Orzila Ortega
Consultora de Negócios da CPFL

Assunto: Avaliação poste de energia elétrica

Prezada senhora,

1. Esse parlamentar foi procurado por moradores do Jardim Botucatu relatando que na Rua Luís Alberto Cesário, na altura do número 28, há um poste de madeira com grande risco de queda por estar inclinado e muito próximo a guia.

2. O referido bairro foi asfaltado recentemente e o poste é o único de madeira que ainda existe no local, além disso os moradores necessitam proceder com a retirada de terra ao redor para a implantação de calçadas e estão impedidos devido as condições do equipamento que tem grande possibilidade de cair. Esses fatores causam grande insegurança a todas as pessoas que circulam pela via.

3. Desse modo, solicito realizar a avaliação, bem como tomar medidas emergências quanto a situação do poste de madeira localizado na Rua Luís Alberto Cesário, na altura do número 28, no Jardim Botucatu.

4. Aproveito para renovar meus votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

Vereador LUIZ AURÉLIO PAGANI
PSDB



CÂMARA MUNICIPAL DE BOTUCATU



Assinaturas Digitais



O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Botucatu. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://camarabotucatu.sp.gov.br/consulta/documentos/autenticar?chave=8C6K3KCDXVGE1201>, ou vá até o site <https://camarabotucatu.sp.gov.br/consulta/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: 8C6K-3KCD-XVGE-1201

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - 8C6K-3KCD-XVGE-1201
Para validação acesar: <https://camarabotucatu.sp.gov.br/consulta/documentos/autenticar>