



CÂMARA MUNICIPAL DE BOTUCATU



REQUERIMENTO Nº. 328

SESSÃO ORDINÁRIA DE 28/4/2025



EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL:

A Rodovia Gastão Dal Farra, no trecho que se estende sob a ponte da Rodovia Marechal Rondon até a entrada do bairro Parque Marajoara, apresenta diversas deficiências estruturais e de sinalização, colocando em risco a segurança de motoristas e pedestres que trafegam pela região.

O trecho não possui acostamento adequado, e a vegetação às margens da via tem invadido a pista, dificultando a visibilidade e a circulação segura. Além disso, não há placa de sinalização que indique a entrada para o bairro Parque Marajoara, o que torna o acesso confuso e perigoso, especialmente para quem não conhece a região.

Essa situação tem gerado constantes reclamações por parte dos moradores e usuários da via, que enfrentam dificuldades diárias para entrar e sair do bairro com segurança, principalmente durante períodos de chuva ou à noite, quando a visibilidade é ainda mais comprometida.

Diante do exposto, **REQUEREMOS**, nos termos da Lei Orgânica do Município e depois de cumpridas as formalidades regimentais, que seja oficiado Secretário de Zeladoria e Serviços, **MÁRCIO ROBERTO DOS SANTOS**, ao Secretário de Infraestrutura, **WILLIAM DE OLIVEIRA E SILVA** e ao Presidente da Concessionária Rodovias do Tietê, **EMERSON LUIZ BITTAR**, cada um em sua esfera de competência, realizarem roçagem e limpeza urgente das margens da rodovia neste trecho; instalação de placas de sinalização que indiquem claramente a entrada do Parque Marajoara; bem como estudo técnico para avaliação da viabilidade de implantação de acostamento ou outras medidas de segurança viária no local, ações fundamentais para garantir a segurança da população e melhorar a mobilidade na região.

Plenário “Ver. Laurindo Ezidoro Jaqueta”, 28 de abril de 2025.

Vereador Autor **THIAGO PADOVAN**
PSD

TAP/mcpr



CÂMARA MUNICIPAL DE BOTUCATU



Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Botucatu. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://camarabotucatu.sp.gov.br/consulta/documentos/autenticar?chave=VK85D025NZT9BK0J>, ou vá até o site <https://camarabotucatu.sp.gov.br/consulta/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: VK85-D025-NZT9-BK0J

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - VK85-D025-NZT9-BK0J
Para validar: <https://camarabotucatu.sp.gov.br/consulta/documentos/autenticar>