



## REQUERIMENTO Nº. 406

### SESSÃO ORDINÁRIA DE 19/5/2025



**EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL:**

Os bueiros existentes no cruzamento das ruas Benedito Pires de Almeida e Justino Miranda de Camargo, na Vila Pinheiro Machado, mais especificamente, nas proximidades do nº 361, são ineficazes para o escoamento correto da água pluvial.

Desse modo este vereador foi procurado por munícipes relatando que este fato leva a invasão da água nas residências em dias de chuvas fortes, causando grande transtornos aos moradores.

Desse modo, **REQUEREMOS**, nos termos da Lei Orgânica do Município e após o cumprimento das formalidades regimentais, que seja oficiado ao Secretário de Infraestrutura, **RODRIGO COLAUTO TABORDA** e Secretário de Zeladoria e Serviços, **MÁRCIO ROBERTO DOS SANTOS**, solicitando realizar estudos para modificar a posição dos bueiros existentes no cruzamento das ruas Benedito Pires de Almeida e Justino Miranda de Camargo, na Vila Pinheiro Machado, com o objetivo de sanar o acúmulo de água no local, bem como proceder a limpeza dos outros bueiros existentes em referidas vias.

Plenário “Ver. Laurindo Ezidoro Jaqueta”, 19 de maio de 2025.

Vereador Autor **THIAGO PADOVAN**  
PSD

JFOJ/dvm



# CÂMARA MUNICIPAL DE BOTUCATU



## Assinaturas Digitais



O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Botucatu. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://camarabotucatu.sp.gov.br/consulta/documentos/autenticar?chave=G291RCCE-TMGG-4PU6>, ou vá até o site <https://camarabotucatu.sp.gov.br/consulta/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

**Código para verificação: G291-RCCE-TMGG-4PU6**

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - G291-RCCE-TMGG-4PU6  
Para validação acessar: <https://camarabotucatu.sp.gov.br/consulta/documentos/autenticar>