

OF. RM 184/2010

Botucatu, 24 de agosto de 2010.

Prezado Senhor,

Em atenção ao Ofício GP nº. 226/2010, no qual nos foi encaminhado o Requerimento nº. 257/2010, de autoria do Vereador Lelo Pagani, solicitando que a Sabesp avalie as condições e promova o conserto de vazamentos de esgotos nas Ruas Dr. Guimarães – nº. 787, Avenida Floriano Peixoto – nº. 02 e Rua Cardoso de Almeida, nº. 1147, temos a informar:

- Rua Dr. Guimarães – Detectado mau cheiro, foi providenciada a lavagem da rede coletora de esgotos, próximo ao número 787, resolvendo o problema;
- Avenida Floriano Peixoto – Realizada inspeção, não foi constatada ocorrência de mau cheiro nesse local;
- Rua Dr. Cardoso de Almeida – Confirmada a ocorrência de mau cheiro, exalado por vazamentos em alguns locais próximo ao nº. 1147; foi providenciado os reparos, eliminando, assim, o problema.

Sem mais para o momento, aproveitamos a oportunidade para reafirmarmos nossos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

LAYRE COLINO JUNIOR
Superintendente da U. N. Médio Tietê



Excelentíssimo Senhor
REINALDO MENDONÇA MOREIRA
Presidente da Câmara Municipal
Botucatu – SP

