



RTC-150/2011

Tietê, 22 de Março 2011.

Ao

Exmo. Sr. André Rogério Barbosa

Presidente da Câmara Municipal de Botucatu

**Edifício "Vereador Abilio Dorini" Praça Comendador Emilio Peduti, 112 Caixa Postal 96
18.600-410 Botucatu - SP**

Ref.: Ofício. GP N° 092/11

Prezado senhor,

Em resposta ao ofício em referência, solicitando recapeamento em torno da passarela, localizada na região do parque marajoara, temos a informar que:

Conforme respondido a Prefeitura Municipal de Botucatu através da RTC 1431/10, a Rodovia SP 209, denominada João Hipólito Martins, encontra-se com a conservação e manutenção da Rodovia em conformidade com as condições estabelecidas no contrato de concessão. Os "Buracos" encontrados abaixo da passarela em destaque, referem-se a um antigo acesso ao SAU (Serviço de Atendimento ao Usuário) provisório, que se encontra desativado.

Destaca-se que o ponto de ônibus localizado próximo da referida passarela, está posicionado no acostamento da SP 209 e encontra-se em situação irregular, devendo este ser regularizado pela empresa de ônibus local.

Permanecemos à disposição para maiores esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

Oswaldo Cruz

Superintendente de Engenharia


MB / MC