

RTC_506/16

Salto, 13 de Junho de 2016.

Excelentíssimo Senhor
André Rogério Barbosa (Curumim)
M.D. Presidente da Câmara Municipal de Botucatu
Edifício “Vereador Abílio Dorini”
Praça Comendador Emílio Pedutti, 112, Caixa Postal 96
Botucatu – SP
CEP: 18600-410


Ref.: Requerimentos. Resposta ao Ofício nº 365/2016/GP

Prezado Senhor,

Em atenção ao Ofício nº 365/2016/GP esta
Concessionária informa o quanto segue:

- 1) Com relação ao Requerimento nº 922 de 26/10/2015, a Rodovias do Tietê esclarece que, para a execução de manutenção no acostamento se mostra necessário que o Sr. Eduardo Pinho, proprietário do Posto de Gasolina e da área de lazer (quadra de futebol socyte) lindeira à rodovia, execute as devidas intervenções nas obras de drenagem executadas no local, pois conforme relatório fotográfico abaixo e notificação que segue anexa, as obras realizadas pelo Sr. Eduardo Pinho, acarretaram dano junto a faixa de domínio desta Concessionária (erosão de grande porte).

Sendo assim, não há como se executar apenas a manutenção do acostamento sem que haja a intervenção por parte do proprietário lindeiro supra mencionado.



- 2) Com relação ao Requerimento nº 293 de 18/04/2016, a Concessionária Rodovias do Tietê informa que o Ilmo. Prefeito do Município Sr. João Cury já fez esta solicitação, razão pela qual a Concessionária está analisando o assunto e a possibilidade de atendimento diretamente com a Prefeitura;

Sendo o que nos apresenta para o momento, colocamo-nos à disposição para os esclarecimentos que porventura ainda se façam necessários, aproveitando o ensejo para o envio de protestos de elevada estima e distinta consideração.

CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÊ S/A.


Emerson Luiz Bittar
DIRETOR PRESIDENTE


Thiago Jordão
Gerente de Controladoria e de
Relações com Investidores