

Vereador Izaías Branco



Of. RM/039/17

Botucatu, 04 de abril de 2017.

Num. Protocolo

1625/2017

Câmara Municipal de Botucatu

Data: **07/04/2017**

Hora: **08:38:00**

Procedência: SABESP

Assunto: Resposta ao
Requerimento nº175/2017

Prezado Senhor,

Em atenção ao Ofício nº 166/2017/GP que encaminha o Requerimento nº 175, referente ao funcionamento da bomba de esgoto, localizada no final da Rua João Guimarães Carmelo, Residencial Cedro, temos a informar:

1. Em vistoria ao local foi entrevistado o Sr. Benedito de Oliveira, morador do imóvel nº 896, o qual informou a ocorrência de refluxo em dias de chuva. Esclarecemos que este fato é decorrência do lançamento irregular de águas pluviais dos imóveis daquela região na rede coletora de esgotos sanitários, provocando acréscimo de contribuição não considerado no projeto, conforme prevê as Normas Técnicas da ABNT;
2. Quanto ao funcionamento do Sistema de Recalque da EEE – Jardim Aeroporto, esclarecemos que os equipamentos instalados têm regime de operação de 24 horas por dia, sem interrupção, com acompanhamento semanal de equipes de operação e de manutenção. Para segurança operacional, a unidade conta com tanques para acondicionamento de esgotos por um período de 3 horas, em caso de falta de energia não programada, sendo que nessas ocasiões a Sabesp disponibiliza a instalação de geradores de energia para manter o atendimento da demanda.

Colocamo-nos à disposição para informações adicionais que se façam necessárias e aproveitamos a oportunidade para apresentar nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,


Engº Maurício Tápia
Superintendente UN Medio Tietê – RM

Excelentíssimo Senhor

VEREADOR IZAIAS BRANCO DA SILVA COLINO

Presidente da Câmara Municipal de Botucatu/SP