



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Municipais
Praça Prof. Pedro Torres, 100 Botucatu/SP
CEP 18605-570 Fone (14) 3882-0233
CNPJ 46.634.101 / 0001 – 15 www.botucatu.sp.gov.br

Botucatu, 09 de maio de 2017.

À Câmara Municipal de Botucatu
Sr. Izaias Branco da Silva Colino
MD. Presidente da Câmara Municipal

Ref.: Requerimento nº 343
Vereador Carlos Trigo

Excelentíssimo Senhor

Em resposta ao requerimento nº 343, expedido na Sessão Ordinária de 24/04/2017, onde o senhor vereador Carlos Trigo solicita que informe o motivo pelo qual o bueiro localizado na esquina da Avenida Mário Barbieris com a Rua Bahij Hachuy (antiga Rua 25), no Conjunto Habitacional "Humberto Popolo" (Cohab I), foi tampado com cimento, bem como informar sobre a possibilidade de reabri-lo, conferindo-lhe serventia, ou, caso não seja possível, que seja implantada uma canaleta ou outro dispositivo que proporcione o adequado escoamento de água na localidade; informamos que foi gerada a ordem de serviço sob o nº 2093/2017 e encaminhada ao setor responsável para providências e a manutenção necessária.

Atenciosamente.

ANDRÉ LUIZ PERES
Secretário Municipal de Obras
e Serviços Municipais