



CÂMARA MUNICIPAL DE BOTUCATU



REQUERIMENTO Nº. 362

SESSÃO ORDINÁRIA DE 2/5/2017

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL:

APROVADO

Botucatu, 21/5/2017



PRESIDENTE

Considerando que nas proximidades do cruzamento da Avenida Leonardo Villas Boas com a Rua Lincoln Vaz, em frente ao imóvel de número 106 (Restaurante "Avenida"), existe um bueiro sem grades de proteção;

Considerando que a situação oferece riscos de acidentes com os pedestres que transitam pelo local, tendo em vista que a região possui um grande fluxo de pessoas,

REQUEREMOS, depois de cumpridas as formalidades regimentais, ouvido o Plenário, seja oficiado ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Municipais, **ANDRÉ LUIZ PERES**, solicitando, nos termos da Lei Orgânica do Município, informar sobre a possibilidade de colocar grades de proteção no bueiro localizado no cruzamento da Avenida Leonardo Villas Boas com a Rua Lincoln Vaz, em frente ao imóvel de número 106 (Restaurante "Avenida"), oferecendo segurança às pessoas que trafegam pelo local.

Plenário "Ver. Laurindo Ezidoro Jaqueta", 2 de maio de 2017.


Vereador Autor **CULA**
PSC

At. V. Jaqueta