



CÂMARA MUNICIPAL DE BOTUCATU




REQUERIMENTO Nº. 616

SESSÃO ORDINÁRIA DE 3/7/2017

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL:

APROVADO

Botucatu, 03/07/2017


PRESIDENTE

Considerando que o bueiro localizado na Rua Coronel José Vitoriano Villas Boas, próximo a esquina com a Rua Curuzu, está exalando um forte odor de esgoto;

Considerando que referido problema ocorre constantemente causando diversos transtornos, principalmente, aos comerciantes da localidade e pessoas que circulam pela região;

Considerando que, aparentemente, o forte odor está sendo causado por vazamento de esgoto, assim,

REQUEREMOS, depois de cumpridas as formalidades regimentais, ouvido o Plenário, seja oficiado ao Superintendente Regional da SABESP, **Eng.º MAURÍCIO TÁPIA**, solicitando, nos termos da Lei Orgânica do Município, informar a esta Casa de Leis sobre a possibilidade de designar uma equipe para realizar vistoria técnica, a fim de verificar um possível vazamento da rede de esgoto para a galeria de águas pluviais na Rua Coronel José Vitoriano Villas Boas, próximo à esquina com a Rua Curuzu, que vem ocasionando um forte odor no bueiro existente na localidade, bem como que adote as devidas providências visando sanar definitivamente esse problema, atendendo ao anseio de comerciantes e pessoas que circulam pela região.

Plenário "Ver. Laurindo Ezidoro Jaqueta", 3 de julho de 2017.



Vereador Autor **CARLOS TRIGO**
PDT