

Diretoria

De: Elaine Cristina Baldrighi <elaine.baldrighi@rodoviasdotiete.com.br>
Enviado em: terça-feira, 21 de novembro de 2017 17:16
Para: Diretoria
Cc: GD-Cedoc
Assunto: RESPOSTA AO OFÍCIO Nº 1212-2017-GP - REQUERIMENTO Nº 928

Boa tarde!

Prezados senhores, cumprimentando cordialmente Vossas Excelências, em atenção ao assunto em epígrafe, a Concessionária Rodovias do Tietê vem esclarecer conforme disposto no Anexo VII, Item 2.4 "Plano de obras", as obras previstas para o trecho de Botucatu são as seguintes:

Botucatu	SP 209	Marginal - km 19+000 ao km 21+100 (Sul)
Botucatu	SP 209	Marginal - km 19+700 ao km 21+100 (Norte)
Botucatu	SP 300	Marginal - km 248+000 ao km 252+000 (Leste)
Botucatu	SP 300	Marginal - km 248+000 ao km 252+000 (Oeste)
Botucatu	SP 300	Faixa Adicional - km 229+300 ao km 231+300 (Oeste)
Botucatu	SP 300	Faixa Adicional - km 231+300 ao km 232+200 (Leste)
Botucatu	SP 300	Faixa Adicional - km 232+600 ao km 234+400 (Oeste)
Botucatu	SP 300	Faixa Adicional - km 234+400 ao km 235+800 (Leste)
Botucatu	SP 300	Faixa Adicional - km 240+800 ao km 242+000 (Oeste)
Botucatu	SP 300	Faixa Adicional - km 242+000 ao km 243+000 (Leste)
Botucatu	SP 300	Faixa Adicional - km 243+000 ao km 244+000 (Oeste)
Botucatu	SP 300	Faixa Adicional - km 244+000 ao km 245+000 (Leste)
Botucatu	SP 300	Faixa Adicional - km 245+000 ao km 246+000 (Oeste)
Botucatu	SP 300	Faixa Adicional - km 255+000 ao km 257+500 (Leste)
Botucatu	SP 300	Faixa Adicional - km 261+000 ao km 262+500 (Leste)
Botucatu	SP 300	Acostamento - km 236+000 ao km 239+800 (Leste)
Botucatu	SP 300	Acostamento - km 236+000 ao km 239+800 (Oeste)
Botucatu	SP 300	Implantação de Passarela - km 250+200
Botucatu	SP 209	Dispositivo de Retorno e Acesso - km 2+900 (tipo 4)
Botucatu	SP 209	Melhoria de Dispositivo - km 20+300 (tipo 8) (Mesmo disp. SP300 Km 248+900)
Botucatu	SP 300	Melhoria de Dispositivo em Nível - km 240+000 (tipo 6)
Botucatu	SP 300	Melhoria de Dispositivo em Nível - km 241+300 (tipo 6)
Botucatu	SP 300	Melhoria de Dispositivo em Nível - km 247+100 (tipo 5)
Botucatu	SP 300	Melhoria de Dispositivo - km 232+100 (tipo 6)
Botucatu	SP 300	Melhoria de Dispositivo - km 242+700 (tipo 6)
Botucatu	SP 300	Melhoria de Dispositivo - km 261+600 (tipo 5)

Botucatu	SP 300	Melhoria de Dispositivo - km 246+200 (tipo 6)
----------	--------	---

Sendo o que nos cumpria informar, colocamo-nos à disposição para esclarecimentos que porventura ainda se façam necessários, aproveitando o ensejo para envio de protestos de elevada estima e distinta consideração.

Agradecemos a atenção e permanecemos à disposição.

Att.,

Elaine Cristina Baldrighi

Coordenadora de Assuntos Regulatórios

Telefone: (11) 4602-8040

Cel: (11) 97441-8952

Rod. Comendador Mario Dedini Km 108 + 600

Caixa Postal n°2 CEP: 13320-970 - Salto/SP

www.rodoviasdotiete.com.br

RODOVIAS
DO TIETÊ 