



CÂMARA MUNICIPAL DE BOTUCATU




REQUERIMENTO Nº. 831

SESSÃO ORDINÁRIA DE 26/8/2019

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL:

APROVADO

Botucatu, 26/8/2019



PRESIDENTE

Munícipes residentes e munícipes que circulam pela Rua Coronel José Vitoriano Villas Boas, estão reclamando do forte odor de esgoto que o bueiro, existente no cruzamento desta via com a Rua Curuzu, está exalando.

Considerando que o forte odor pode estar sendo causado por vazamento de esgoto e há a necessidade de verificar e solucionar tal situação, assim,

REQUEREMOS, depois de cumpridas as formalidades regimentais, ouvido o Plenário, seja oficiado ao Superintendente Regional da SABESP, **Eng.º MAURÍCIO TÁPIA**, solicitando designar uma equipe capacitada com o objetivo de detectar e sanar o mau cheiro exalado pelo bueiro localizado na Rua Coronel José Vitoriano Villas Boas, cruzamento desta via com a Rua Curuzu, atendendo ao anseio de moradores e pessoas que circulam pela região.

Plenário "Ver. Laurindo Ezidoro Jaqueta", 26 de agosto de 2019.



Vereador Autor **CARLOS TRIGO**
PDT

AC/asm