



CÂMARA MUNICIPAL DE BOTUCATU




INDICAÇÃO Nº. 007

SESSÃO ORDINÁRIA DE 8/4/2019

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL:

ENCAMINHE-SE

Botucatu, 8 / 4 / 2019


PRESIDENTE

No cruzamento das Ruas Domingos Cariola e Monsenhor José Maria da Silva Paes, no Jardim Brasil, há um bueiro cuja tampa de concreto e as grades estão danificadas.

Tal situação é prejudicial e perigosa, pois podem ocorrer acidentes uma vez que tal bueiro está localizado em uma área de intensa movimentação de veículos e pedestres por conta de sua proximidade com a Escola “Paulo Guimarães”, assim,

INDICAMOS ao Secretário Municipal de Infraestrutura, **ANDRÉ LUIZ PERES**, depois de cumpridas as formalidades regimentais, a necessidade de realizar a manutenção da grade e a substituição da tampa de concreto do bueiro localizado no cruzamento da Ruas Domingos Cariola e Monsenhor José Maria da Silva Paes, no Jardim Brasil, visando garantir a segurança de todos que circulam pela destacada área.

Plenário “Ver. Laurindo Ezidoro Jaqueta”, 8 de abril de 2019.



Vereador Autor **CARLOS TRIGO**
PDT

ACT/psm