



CÂMARA MUNICIPAL DE BOTUCATU



INDICAÇÃO Nº. 011

SESSÃO ORDINÁRIA DE 24/6/2019

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL:

ENCAMINHE-SE

Botucatu, 24/06/2019

PRESIDENTE

Existe um bueiro localizado na Rua Ângelo Maitan, em frente ao número 2.312, no Jardim Ouro Verde, que está entupido.

No referido bueiro ocorre o escoamento de um grande volume de águas, onde diversas vezes mesmo quando não está entupido, não comporta esse grande volume, inclusive afetando o comércio existente nas proximidades.

INDICAMOS ao Secretário Municipal de Infraestrutura, **ANDRÉ LUIZ PERES**, depois de cumpridas as formalidades regimentais, a necessidade de realizar, com urgência, o desentupimento do bueiro existente na Rua Ângelo Maitan, em frente ao número 2.312, no Jardim Ouro Verde, que vem causando grandes transtornos e com muita frequência.

Plenário "Ver. Laurindo Ezidoro Jaqueta", 24 de junho de 2019.

Vereador Autor **CARLOS TRIGO**
PDT

ACT/mal