



PREFEITURA DE **BOTUCATU**

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Botucatu, 03 de maio de 2021.

Exmo. Sr. Doutor

RODRIGO RODRIGUES (PALHINHA)

DD. Presidente da Câmara Municipal

Botucatu-SP.

Rodrigo Colauto Taborda, Secretário Municipal de Infraestrutura, vem, perante Vossa Excelência, em atenção ao respeitável Requerimento n.º 204, aprovado em Sessão Ordinária de 29/03/2021, da lavra do Excelentíssimo Senhor Vereador Laudo Gomes da Silva (Sargento Laudo), através do qual solicita “*realizar estudos técnicos para que seja retirada a placa de regulamentação de "Pare" instalada na rotatória de entrada do Jardim Maria Luíza pela Rodovia Gastão Dal Farra*”, esclarecer o que segue:

Informamos que conforme esclarecimentos prestados pela Secretaria Adjunta de Mobilidade Urbana, e acompanhando seu parecer técnico, foi efetuado vistoria no local das alterações solicitadas, juntamente com o Vereador Sargento Laudo no dia 23 de março de 2021, e que no dia 29 de março de 2021 a equipe de sinalização horizontal realizou a repintura de todas as sinalizações existentes.

Destacamos que há aproximadamente três anos possuímos esta sinalização no local apontado. A Rua Carlos de Rosa - via que margeia a Rodovia Gastão Dal Farra e permite o acesso aos residenciais - possui seu fluxo como sendo via principal e todas que nela adentram possuem sinalização de parada obrigatória. Temos o destaque aéreo do local solicitado de intervenção no parecer anexo, porém destacamos que se trata de cruzamento em “T” sendo necessária a parada obrigatória para estes veículos que neste local acessam. Salientamos ainda que há espaço suficiente para acomodação de espera de 6 veículos de passeio (área de espera superior a 27 metros) no local solicitado.

O cruzamento possui boa visibilidade sem interferências e ou barreiras visuais. Há sinalização horizontal e vertical em bom estado de conservação. Durante acompanhamento em horário de pico não foram encontradas situações de congestionamento no local solicitado.

Assim sendo e diante dos fatos apresentados, julgamos pela manutenção da sinalização existente.

Sem mais, aproveitamos o ensejo para renovar nossos votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,



RODRIGO COLAUTO TABORDA
Secretário Municipal de Infraestrutura

Rodovia Marechal Rondon (SP - 300), Km 248
Botucatu - SP - Fone (14) 3811-1502
e-mail: obras@botucatu.sp.gov.br
www.botucatu.sp.gov.br

O cruzamento possui boa visibilidade sem interferências e ou barreiras visuais. Há sinalização horizontal e vertical em bom estado de conservação. Durante acompanhamento em horário de pico não foram encontradas situações de congestionamento no local solicitado (figura 2).

Figura 2. Imagem do cruzamento apontado.



Assim sendo e diante dos fatos apresentados, julgo pela manutenção da sinalização existente.

Botucatu, 01 de maio de 2021.

Atenciosamente,

Rodrigo Fumis
Secretário Adjunto de Assuntos de Transporte Coletivo

Assinado de forma digital por Rodrigo Fumis
Dados: 2021.05.01 11:12:08 -03'00'