

Ilmo. Presidente da Câmara de Vereadores da cidade de Botucatu.

Prezado Senhor,


Residentes nas proximidades da Praça Carlos Gomes e moradores da cidade de Botucatu vem pelo presente solicitar providências urgentes em relação as condições atuais da Praça Carlos Gomes, conhecida como Praça da igreja de São Benedito.

A praça esta localizada no centro da cidade, provavelmente a mais importantes depois da Praça do Bosque.

**Em anexo segue abaixo assinado encaminhado ao prefeito da cidade de Botucatu e fotos ilustrativas dos graves problemas existentes na referida praça.**

A população de Botucatu no sentido de resolver os problemas acima mencionados agradecem antecipadamente os nobres vereadores e aguardam providências.

Botucatu, 25 de junho de 2025.



Eng. Civil - Admir Roberto Alves  
Autor do documentos

Num. Protocolo  
00654/2025

Câmara Municipal de Botucatu

Data: 25/06/2025 Hora: 10:59

Procedência: Aatoria: Admir Roberto Alves

Assunto: Abaixo assinado da revitalização da Praça Carlos Gomes

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]



**RECIBO DE PROTOCOLO/PROCESSO**

2025

Nº DO PROCESSO: 016662 / 2025

VOLUMES:

CHAVE WEB: 1R2558E96V16662

DATA: 25/06/2025 HORA: 09:58:35

RESPONSÁVEL: Wendel Paes de Almeida dos Santos

INTERESSADO: ADEMIR ROBERTO ALVES

ASSUNTO: REVITALIZACAO

**PARA CONSULTAR O SEU PROCESSO PELA INTERNET**

- 01 - Acesse o site : [www.botucatu.sp.gov.br](http://www.botucatu.sp.gov.br)
- 02 - Role a página até encontrar "Acesso Rápido" e clique no ícone PROCESSOS
- 03 - Selecione o tipo : Consultar um Protocolo já existente
- 04 - Insira o número do seu Protocolo, Ano e Chave Web
- 05 - Clique em "Pesquisar"
- 06 - Para saber onde o seu protocolo se encontra basta aperta em Trâmites

Ilmo. Senhor Prefeito do Município de Botucatu.

Prezado Senhor,

Os moradores e munícipes da nossa cidade que antes foram frequentadores da Praça Carlos Gomes, mais conhecida com Praça da Igreja de São Benedito, inconformados com a atual situação em que as mesma se encontra, vem pelo presente solicitar as providências necessárias para revitalização e reforma da referida Praça.

A Praça Carlos Gomes está localizada na parte central da cidade, é uma das mais importantes, existe grande fluxo de pessoas que circulam na região, o abrigo de ônibus existente não comporta o número de pessoas, principalmente nos finais de tarde onde muitas pessoas utilizam de veículos (ônibus) para se locomoverem.

As calçadas para circulação de pessoas ao redor da Praça estão todas em mau estado, deficientes e cadeirantes correm riscos de acidentes.

As calçadas em concreto todas danificadas pelo tempo de uso, reformas nas redes de telefonia, iluminação e retirada de árvores.

As áreas de circulação interna da Praça, pavimentada com mosaicos do tipo português estão tomadas por terra, grama, o calçamento em mosaico português em frente à igreja está destruído pelo acesso de veículos, esse tipo de piso não suporta circulação de veículos.

A maioria de plantas ornamentais existentes são do tipo espadas de São Jorge, muitos espinhos e perigosas, de difícil manutenção e limpeza.

Muitas das arvores estão marcadas com o desgaste natural devido à idade, precisam ser retiradas e substituídas por outras de acordo com a indicação de profissionais da área.

Vários locais dos gramados estão sendo atingidos por grandes formigueiros, existem muitos formigueiros esparramados pela Praça, além de cupinzeiros.

A iluminação datada de mais de trinta ou quarente anos está danificada, vários postes não tem mais a cúpula e lâmpada de iluminação, a noite o escuro é quase total, salvo pelas lâmpadas que os responsáveis pela igreja colocaram nas paredes ao redor das paredes externas. O local é frequentado por pessoas que se utilizam de drogas, circular por dentro da Praça a noite se tornou perigoso.

O abrigo de ônibus é insuficiente pelos número de munícipes que precisam utilizar o abrigo, numa chuva ocorrida a cerca de três meses uma arvore caiu sobre o abrigo localizada na rua João Passos, danificando a cobertura.


A praça está sem manutenção, algumas vezes uma equipe corta apenas a grama mas não faz a limpeza.

Providências precisam ser tomadas com urgência.

Os moradores da região e Botucatuenses aguardam as soluções necessárias e agradecem a atual gestão que esta empenhada e resolver os problemas da nossa cidade.

Em anexo fotos que demonstram a veracidade da situação da Praça Carlos Gomes.

FOTO - 01



Vista do abrigo de ônibus da Praça – muito antigo.

FOTO - 02



Vista do fundo do abrigo – cobertura destruída pela queda de uma árvore.

FOTO - 03



Vista do abrigo de ônibus em um dia normal, no período da tarde fica lotado.

FOTO – 04



No período da tarde, entre 17 e 19 horas o número de pessoas que utilizam o abrigo aumenta, o espaço é insuficiente, pessoas ficam na escada de acesso a área de circulação em frente à igreja.

Em dias chuvosos o problema se agrava.

FOTO - 5



Vista do comércio de lanches e salgados – sem acomodações e construções antigas.

FOTO – 06



Vista da Praça às escuras, instalação elétrica em mau estado.

A Praça ficou às escuras nos dias 26, 27, 28 e 29 de abril passado.

Problema que ocorre frequentemente.

FOTO - 7




Vista da calçada localizada na rua Cardoso de Almeida – danificada e com muita grama.

FOTO - 8



Vista de calçada na rua Cardoso de Almeida – touceira de mato.

FOTO - 9



Vista da calçada ao lado da rua Visconde do Rio Branco – destruída.

FOTO - 10



Vista de uma das calçadas dentro da praça – cobertura do piso por terra.


FOTO - 11



Vista de um banco da praça – piso coberto pela terra.



FOTO - 12




Circulação dentro da praça, em frente à igreja.  
Piso em pedra portuguesa tomado pela grama.

FOTO - 13



Outra vista do calçamento em pedra portuguesa em frente à igreja.  
Tomado pela grama e lixo.

FOTO - 14



Outra vista das calçadas de circulação para pessoas.

Piso de pedra portuguesa tomado pela grama.

FOTO - 15



Vista de algumas árvores sem manutenção, em destaque uma do tipo bananeira.

FOTO - 16



Vista de grande formigueiro entre o gramado e pedras de acesso do piso inferior ao superior.

FOTO - 17



Outra vista de formigueiro.

A Praça está tomada por muitos formigueiros.

FOTO - 18




Mais formigueiros.

FOTO - 19



Vista de um “cupinzeiro” que alguém retirou a tampa, devido estar crescendo rapidamente.

FOTO - 20



Vista de um “poste” de iluminação sem a cúpula.  
Existem vários pela Praça.

FOTO - 21



Calçamento em pedra portuguesa.

Danificado, o problema ocorre em vários locais.

FOTO - 22



Vista de entulho jogado na praça.

FOTO - 23



Lixo jogado na praça, roupas usadas.

FOTO - 24



Lixo jogada na praça.

Acontece frequentemente.

FOTO - 25



Plantas tipo espada, pontas com espinho, perigo de acidentes.  
Sem manutenção.

FOTO - 26



Outra vista das plantas perigosas.

FOTO - 27



Vista de restos de uma árvore que caiu durante tempestade, os galhos foram cortados e o tronco permanece no local, está brotando.

Solicitante, nome.....assinatura

2011 ANUÁRIO MANTOLOS FUND.

FELIPE GOUVEIA WATANABE

[REDACTED]

Juliano Sefiogo

[REDACTED]

Erica Tenente

[REDACTED]

William Santos

Kelly Regina Santos Giunelato

Adriana Lunardi

Andréia A. Costa

ELIANE C. BARDUCCO

Paula Cristina C. Oliveira

Giovanna C. Silva Garcia

Marcia Fierindo Becker

Rosemary Claro Brazza

Mônica Santos da Silva

Margara Jone Moraes Vicente

Rafaela Marone Lora

Alexandra Cristina Carruel

Paula R. B. H. Cardoso

Maria Isabel Mandelli Speal

Buscila Roberta F. do Amaral Bilicki

Mônica Yara Gabriel Mailli

mygmailli

Isabel Cristina dos Santos - CPF

[REDACTED]

Isabel

Tatiana Miguel Ferreira Cruz - pupuete  
Francine da Cruz Souza - ~~Francine~~

Cristiano Jp. S. Nascimento - ~~CP~~

Clairine Cristina Pizar - Clairine Pizar

Dylaleia maschetto - ~~Dylaleia maschetto~~

Andria Jp. de Jesus - ~~Andria~~

Marcelo das Graças Santos ~~MB~~

Bruno Araújo dos Santos - ~~BA~~

Alma B. Gode Lora - ~~AL~~

João Cícero Domingues Junior ~~JCD~~

Para Bicalho Buchignani ~~BB~~

DANIEL B. BUCALIGNANI ~~DB~~

Maria Júlia C. Buchignani ~~MB~~

Vivian Chiacchio Buchignani ~~VCB~~

Geraldo Golendi Jr. ~~GG~~

Luiz Carlos Tuckero ~~LC~~

Ricardo André Galendi ~~RAG~~

EDSON ALVES DA SILVA

MARCELO OLIVEIRA

Joel Renato Latturelo Jacz ~~JRJ~~

LUIS GUSTAVO FONTES SPADOTTO ~~LGS~~


Newton Oliveira Jr ~~NO~~

Alessandro Joquele Leposte ~~AL~~

Julipe Roberto de Oliveira Rom ~~JOR~~

Umaris da Silva Moraes ~~US~~

Fernando Silva Lima  
Santos José Vaz  
Lúcia P. R. Costa

  
  
Lúcia P. R. Costa

Sus Costa

  
Prof.  
Lúcia

Diogenete Nascimento

Marta Grey  
Christina P. M.


M. Alice De Souza

Maíra V. Rêgo


Renata Winckler

 Adir Machado

Sabina M. Almeida 

Ágida Cristina Fonseca 

Kerine de Souza Fonseca 

ELETROTÉCNICA SÃO BENEDITO  
Renan Kalle de Macedo 

**DOCUMENTO ELABORADO:**

**ENG. CIVIL ADMIR ROBERTO ALVES**

