



**GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA DA EDUCAÇÃO**  
**ASSESSORIA PARLAMENTAR E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS (ARINS)**  
Praça da República, 53 Sala 208, São Paulo - SP CEP: 01045-903  
11-2075-4081/4082 arins@educacao.sp.gov.br / audiencias@educacao.sp.gov.br

**Ofício ARINS nº 133/2019**

**SPDOC: 813714/2019**

São Paulo, 27 de junho de 2019.

Senhor Presidente,

Em atenção aos termos do Ofício nº 266/2019 GP, encaminhando cópia do Requerimento nº 193/2019 de autoria dos nobres Vereadores Carlos Trigo e Sargento Laudo, solicitando vistorias nas escolas estaduais do município para medidas de controle de acessos, visando a segurança escolar. Requerimento nº 198 de autoria da nobre Vereadora Alessandra Lucchesi, solicitando recursos financeiros para aquisição de veículo para transporte de alimentação escolar, cumpre-nos encaminhar cópias das informações prestadas pelo Departamento de Gestão e Infraestrutura – DGINF e do Departamento de Alimentação Escolar-DAESC, desta Secretaria.

Aproveitamos a oportunidade para apresentarmos nossos votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

  
**CRISTIANO PARANHOS SILVA**  
Assessor Técnico de Gabinete

Ao Excelentíssimo Senhor Presidente,  
**EDNEI LÁZARO DA COSTA CARREIRA**  
Câmara Municipal de Botucatu  
Praça Comendador Emílio Peduti, 112  
Botucatu - SP  
CEP: 18600-410



55

**GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA DA EDUCAÇÃO**  
**COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS**  
**ESCOLARES**  
**DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR**  
**CENTRO DE SUPERVISÃO E CONTROLE DO PROGRAMA DE**  
**ALIMENTAÇÃO ESCOLAR**

Praça da República, 53 - Térreo - Sala 52 - 01045-903 - São Paulo - SP  
Tel.: (11) 2075-4000

**Expediente:** SEE/813714/2019

**Interessado:** Prefeitura Municipal de Botucatu

**Assunto:** Ofício nº 266/2019/GP - Requerimento nº 198 - Solicitação de veículo para transporte de alimentação escolar.


**Informação DAESC/CEPAE** Nº 60/2019

Trata-se de Ofício nº 266/2019/GP, com o Requerimento nº 198 da Câmara Municipal de Botucatu, enviado pelo Sr.º Ednei Lázaro da Costa Carreira, vereador do município de **BOTUCATU**, através do qual solicita disponibilização de verba necessária para aquisição de um veículo tipo furgão para o transporte da alimentação escolar.

Informamos que não há neste momento instrumento ativo na Secretaria para liberação de recursos para aquisição de veículos.

Prestadas as informações supra, propomos o encaminhamento à **ASSESSORIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS-ARINS** para conhecimento e ciência ao interessado.


São Paulo, 31 de maio de 2019.

  
**MAURICIO M. BARBI**  
EXECUTIVO PÚBLICO  
CISE/DAESC/CEPAE

  
**GLEICE CARVALHO**  
DIRETOR TÉCNICO II  
CISE/DAESC/CEPAE

De acordo, encaminhe-se conforme proposto.

  
**CLAUDIA CHIARONI AFUSO**  
DIRETOR TÉCNICO III  
CISE/DAESC

  
**EDUARDO MALINI**  
COORDENADOR  
CISE

Página 1 de 1

Analisado por: EAL @  
Em: 03 / 06 / 19

# Conf de email

Pag. 1

Data/Hora : JUL-01-2019 11:49man SEG  
Nome modelo : SL-M4070FR  
No. serie do aparelho : ZDDPB07K713C0ZY  
Nom do host : IM-SEESP-021

---

## Status trab

Status trab : Falha

## Info trab

Data/hora do envio : 07-01 11:44man  
Imgs varr : 20  
Tam : 13424684 Byte(s)

## Serv SMTP

Endereco : smtp.educacao.intragov

## Config mensagem

Assunto : 133  
De : scanner@educacao.sp.gov.br  
Para : cristiano.paranhos@educacao.sp.gov.br



54

**GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO**  
Coordenadoria de Infraestrutura e Serviços Escolares - CISE  
Departamento de Gestão e Infraestrutura – DGINF  
Centro de Planejamento e Acompanhamento de Obras e Serviços de  
Engenharia - CEPLAE

**PROTOCOLADO: SEE/813714/2019**

**ASSUNTO: Of. GP. 266/2019 – Ver. Laurindo Ezidoro Jaqueta – CM de Botucatu enc. cópia do requerimento 193/2019 – solicitando que as escolas estaduais do município sejam vistoriadas e que sejam providenciados consertos de portões, incluir medidas de controle de acesso, garantindo a segurança das mesmas**

**INTERESSADO: Câmara Municipal de Botucatu**

Por intermédio do ofício 266/2019/GP da Câmara Municipal de Botucatu (fl. 2), são encaminhados os requerimentos 193 e 198/2019 (fls. 3 e 4) solicitando:

- Conserto de portões quebrados em algumas escolas;
- Colocação de portões nas escolas que não os possuem;
- Controle de acesso à escola;
- Furgão de carga para uso na Cozinha Piloto de Botucatu.

Instada a se manifestar quanto à existência de portões quebrados nos prédios das Escolas Estaduais do município, a Diretoria de Ensino Região de Botucatu encaminhou o encartado às fls. 10 a 53 onde são entregues relatórios de vistoria e fotográficos dos portões de acesso dos prédios em questão. Informamos que todos os portões se encontram em pleno funcionamento e em todas as escolas há controle de acesso, algumas contando inclusive com câmera de monitoramento na entrada.

Com respeito à aquisição de furgão para atendimento à Cozinha Piloto do município (fl. 4), solicitamos manifestação do Departamento de Alimentação Escolar – DAESC.

Encaminhe-se ao DAESC para manifestação com posterior trânsito direto à Assessoria Parlamentar e de Relações Institucionais - ARINS, para retorno ao interessado.

São Paulo, 20 de maio de 2019.

**Cynthia Rosa Mota**  
Analista de Tecnologia

**Nelsivando Araujo dos Santos**  
Diretor do CEPLAE

**Vincenzo Carone**  
Diretor do DGINF





GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  
DIRETORIA DE ENSINO- REGIÃO DE BOTUCATU  
CENTRO DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E INFRAESTRUTURA  
PRAÇA DA BANDEIRA S/N – CENTRO – BOTUCATU – SP  
CEP. 18.603-341- FONE: 14-3811-3200  
E-mail: - debotcaf@educacao.sp.gov.br

### INFORMAÇÃO

Trata o presente do requerimento nº 193 de autoria da Câmara Municipal de Botucatu encaminhado ao Excelentíssimo Governador do Estado de São Paulo, Senhor João Agripino da Costa Doria Junior e ao Secretário de Estado da Educação, Senhor Rossieli Soares da Silva, solicitando que as Escolas Estaduais do município de Botucatu sejam vistoriadas e que providências sejam tomadas para que: **1) As escolas que possuem portões eletrônicos quebrados, que eles sejam consertados; 2) Que sejam recolocados os portões nas escolas que não o possuem e 3) Incluir medidas de controle de acesso nas escolas, garantindo a segurança da mesma e evitando que indivíduos mal intencionados entrem em suas instalações de forma indevida, trazendo risco aos estudantes ou ao seu grupo de funcionários.**

Diante do exposto e em atendimento ao despacho do Centro de Planejamento e Acompanhamento de Obras e Serviços de Engenharia - CEPLAE, informamos que a Sr.ª. Andréia Cristiane Mariano de Almeida, Diretora do NOM - Núcleo de Obras e Manutenção desta Diretoria de Ensino, percorreu as escolas estaduais do município de Botucatu afim de vistoriar os portões e verificar o acesso da comunidade escolar e do público ao interior das escolas.

Conforme os relatórios transcritos e os relatórios fotográficos emitidos pela Sr.ª. Andréia, que constam nos autos, pudemos constatar que todas as escolas possuem portões e que se encontram em ótimas condições de uso.

Verificou-se que os portões são mantidos fechados e as escolas disponibilizam servidores que abrem e fecham os portões controlando a entrada e a saída dos alunos.

Verificou-se ainda que as escolas também dispõem de portões eletrônicos e que o acesso é liberado após a identificação dos indivíduos.

A EE. Prof. Francisco Guedelha e a EE. Prof. Manuel Patrício do Nascimento, além do portão eletrônico, possuem também câmera de vigilância que controla o acesso à escola.

A EE Prof. João Queiroz Marques está com o portão eletrônico danificado, por vandalismo cometido no último mês de março, mas o acesso vem sendo controlado por servidores da unidade escolar. A Diretora do Núcleo de Obras orientou a Direção da Escola a providenciar a manutenção do portão eletrônico utilizando os recursos da APM/FDE destinado à manutenção escolar.

Botucatu, 08 de maio de 2019.

  
**Eliane Fogaça de Almeida**  
**Diretor Técnico II**  
**RG. 18.960.264-8**



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCAÇÃO  
DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE BOTUCATU  
CENTRO DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E INFRAESTRUTURA

RELATÓRIO DE VISTORIA DAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE ESCOLAR

Nome: - Andreia Cristiane Mariano de Almeida

RG. 16.434.078-6

Diretor Técnico I - NOM

E.E. Alvaro José de Souza


Data: 24 / 04 / 2019


**OBJETIVO DA VISTORIA:** Portão de acesso dos alunos e público em geral às dependências da Unidade Escolar.

**RELATÓRIO:** Em vistoria a E.E. Alvaro José de Souza pude verificar que os portões de entrada e saída dos alunos e de acesso a Secretaria Escolar estão em ótimas condições conforme Relatório Fotográfico anexo.

De acordo com as informações da Diretora da Unidade Escolar, Silvia Giraldeia, o portão de acesso dos alunos é aberto e fechado nos horários de entrada e saída dos alunos pelos funcionários Roseli de Fátima Melo e Adeli de Souza Santos Ribeiro, ambas Agentes de Organização Escolar.

A escola não possui sistema de portão eletrônico, mas todo acesso a Secretaria Escolar é controlado por inspetor de alunos.

  
Assinatura de Silvia Giraldeia  
Diretor de Escola  
RG 11 447 496-5

  
Assinatura do Diretor Técnico I - NOM  
Andreia Cristiane M. Almeida  
Diretor Técnico I  
RG: 16.434.078



**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**

**ESCOLA:**

**EE ÁVARO JOSÉ DE SOUZA**

**CÓDIGO CIE**

65468

**CÓDIGO FDE**

**DIRETORIA**

BOTUCATU

**MUNICÍPIO**

BOTUCATU


**DATA:**

30/04/2019


**ASSUNTO**

SEGURANÇA NA ESCOLA


CONDIÇÕES DOS PORTÕES DE ACESSO DOS ALUNOS À UNIDADE ESCOLAR




Portão Principal de acesso à Secretaria Escolar




Portão de acesso dos docentes e administrativos




Portão em perfeitas condições



Portão de acesso à Secretaria Escolar



Entrada principal da unidade escolar



Portão de acesso ao estacionamento



**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**

**ESCOLA:**

**EE ÁVARO JOSÉ DE SOUZA**

**CÓDIGO CIE**

65468

**CÓDIGO FDE**

**DIRETORIA**

BOTUCATU

**MUNICÍPIO**

BOTUCATU


**DATA:**

30/04/2019


**ASSUNTO**

SEGURANÇA NA ESCOLA


CONDIÇÕES DOS PORTÕES DE ACESSO DOS ALUNOS À UNIDADE ESCOLAR




Portão de entrada de alunos




Portão dos alunos em ótimas condições




FOTO



FOTO



FOTO



FOTO





GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCAÇÃO  
DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE BOTUCATU  
CENTRO DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E INFRAESTRUTURA

RELATÓRIO DE VISTORIA DAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE ESCOLAR

Nome: - Andreia Cristiane Mariano de Almeida

RG. 16.434.078-6

Diretor Técnico I - NOM

E.E. Prof. Pedro Torres

Data: 24 / 04 / 2019


**OBJETIVO DA VISTORIA:** Portão de acesso dos alunos e público em geral às dependências da Unidade Escolar.

**RELATÓRIO:** Em visita a E.E. Prof. Pedro Torres, pude verificar que os portões de acesso dos alunos à escola, encontram-se em boas condições conforme Relatório Fotográfico anexo.

De acordo com as informações da Diretora da Escola, Maria Clidemar Pereira da Silva, os portões para a entrada e saída dos alunos são mantidos abertos e fechados pelos funcionários Carla Marcelali, agente de organização escolar e Maria Aparecida Leite Filipini, também agente de organização escolar.

A Unidade Escolar possui sistema de portão eletrônico para atendimento ao público e só é permitido o acesso à Secretaria Escolar mediante identificação.

A Diretora relatou que a maior dificuldade encontra-se na falta de funcionários para controlar o acesso à escola e para a organização da rotina escolar. Este problema faz com que haja divórcio de funções dos demais funcionários.

  
Clidemar Pereira da Silva  
RG: 29.785.313-2

Diretor de Escola  
Assinatura e Carimbo do Diretor

  
Assinatura do Diretor Técnico I - NOM  
Andreia Cristiane M. Almeida  
Diretor Técnico I  
RG.: 16.434.078



**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**

**ESCOLA:**

**EE PROF. PEDRO TORRES**

**CÓDIGO CIE**

14941

**CÓDIGO FDE**

04 67 112

**DIRETORIA**

BOTUCATU

**MUNICÍPIO**

BOTUCATU


**DATA:**

30/04/2019


**ASSUNTO**

SEGURANÇA NA ESCOLA


CONDIÇÕES DOS PORTÕES DE ACESSO DOS ALUNOS À UNIDADE ESCOLAR




Vista frontal da escola




Portão de entrada da Direção, Docentes e Público




Portão em ótimas condições



Portão de acesso a Secretaria



Portão de acesso aos alunos



Portão de entrada e saída dos alunos



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

ESCOLA:

EE PROF. PEDRO TORRES

CÓDIGO CIE

14941

CÓDIGO FDE

04 67 112

DIRETORIA

BOTUCATU

MUNICÍPIO

BOTUCATU


DATA:

30/04/2019


ASSUNTO

SEGURANÇA NA ESCOLA


CONDIÇÕES DOS PORTÕES DE ACESSO DOS ALUNOS À UNIDADE ESCOLAR




Portão do pátio escolar, aberto somente nos intervalos




Portão do pátio, mantido trancado durante as aulas



Portão de entrada e saída dos alunos



Portão de entrada e saída dos alunos



Portão em boas condições

*Andréia Cristiane M. Almolda*  
Andréia Cristiane M. Almolda  
Diretor Técnico I  
RG.: 16.434.078

FOTO





GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCAÇÃO  
DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE BOTUCATU  
CENTRO DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E INFRAESTRUTURA

RELATÓRIO DE VISTORIA DAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE ESCOLAR

Nome: - Andreia Cristiane Mariano de Almeida

RG. 16.434.078-6

Diretor Técnico I - NOM

E.E. Prof. José Pedretti Neto

Data: 24 / 04 / 2019

**OBJETIVO DA VISTORIA:** Portão de acesso dos alunos e público em geral às dependências da Unidade Escolar.

**RELATÓRIO:** Em vistoria a E.E. Prof. José Pedretti Neto, pode-se verificar que os portões de acesso dos alunos à escola encontram-se em ótimas condições, conforme Relatório Fotográfico anexo.

De acordo com as informações da Gerente de Organização Escolar, Patrícia Trindade, os portões no período da manhã são abertos pelo Diretor da Escola e fechados pela Agente de Organização Escolar Giselma Bescari Garcia de Oliveira. No período da tarde os portões são abertos e fechados pela funcionária Giselma.

A escola possui sistema de Portão Eletrônico que fica fechado durante o funcionamento da escola, e o público só pode entrar nas dependências após a identificação dos mesmos.

Assinatura e Carimbo do Diretor

**Patrícia Trindade**  
Gerente de Organização Escolar  
RG: 30.858.160-X

Assinatura do Diretor Técnico I - NOM  
**Andreia Cristiane M. Almeida**  
Diretor Técnico I  
RG: 16.434.078



**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**

**ESCOLA:**

**EE PROF. JOSÉ PEDRETTI NETO**

**CÓDIGO CIE**

14886

**CÓDIGO FDE**

04 67 111

**DIRETORIA**

BOTUCATU

**MUNICÍPIO**

BOTUCATU

**DATA:**

30/04/2019


**ASSUNTO**

SEGURANÇA NA ESCOLA


CONDIÇÕES DOS PORTÕES DE ACESSO DOS ALUNOS À UNIDADE ESCOLAR




Vista frontal da escola



Portão de entrada da Direção, Docentes e Público



Portão em ótimas condições



Portão de acesso a Secretaria



Acesso à Secretaria, portão eletrônico



Portão eletrônico, aberto somente com identificação



**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**

**ESCOLA:**

**EE PROF. JOSÉ PEDRETTI NETO**

**CÓDIGO CIE**

14886

**CÓDIGO FDE**

04 67 111

**DIRETORIA**

BOTUCATU

**MUNICÍPIO**

BOTUCATU


**DATA:**

30/04/2019


**ASSUNTO**

SEGURANÇA NA ESCOLA


CONDIÇÕES DOS PORTÕES DE ACESSO DOS ALUNOS À UNIDADE ESCOLAR




Portão de entrada de alunos para a quadra de esportes




Portão dos alunos em ótimas condições




Portão de entrada e saída dos alunos



Portão de entrada e saída dos alunos



FOTO



*Andréia Cristiane M. Almeida*  
Andréia Cristiane M. Almeida  
Diretor Técnico I  
RG.: 16.434.078,

FOTO





20p

## RELATÓRIO DE VISTORIA DAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE ESCOLAR

Nome: - Andreia Cristiane Mariano de Almeida

RG. 16.434.078-6

Diretor Técnico I - NOM

E.E. Prof. João Queiroz Marques

Data: 25/04/2019

**OBJETIVO DA VISTORIA:** Portão de acesso dos alunos e público em geral às dependências da Unidade Escolar.

**RELATÓRIO:** Em vistoria a EE Prof. João Queiroz Marques pude verificar que os portões de acesso aos alunos à Unidade Escolar são mantidos trancados, tendo em vista o período de chegada dos ônibus escolares ser bem anterior ao início das aulas no turno da tarde. Os ônibus escolares começam a chegar às 11:30hs. Dessa forma, o acesso dos alunos à unidade escolar se dá pela entrada principal da escola, que é o acesso à Secretaria Escolar.

A unidade escolar possui sistema de portas eletrônicas que no momento está totalmente danificado devido a atos de vandalismo ocorrido no mês de março deste ano.

O portão da garagem é mantido fechado com cadeado.

Os responsáveis pela abertura do portão principal são as funcionárias Kelly Quintino Esposta, Agente de Organização Escolar e o fechamento no período noturno é de Gabriel Nunes Martins, Agente de Organização Escolar.

Assinatura e Carimbo do Diretor

Maria A. Contani Baraldo  
Diretor de Escola Substituto  
RG: 11.183.429-6

Assinatura do Diretor Técnico I - NOM

Andreia Cristiane M. Almeida  
Diretor Técnico I  
RG: 16.434.078

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**

**ESCOLA:**

**EE PROF. JOAO QUEIROZ MARQUES**

**CÓDIGO CIE**

18850

**CÓDIGO FDE**

04 67 701

**DIRETORIA**

BOTUCATU

**MUNICÍPIO**

BOTUCATU


**DATA:**

03/05/2019


**ASSUNTO**

SEGURANÇA NA ESCOLA



CONDIÇÕES DOS PORTÕES DE ACESSO DOS ALUNOS À UNIDADE ESCOLAR




Portão que dá acesso ao pátio da escola




Portão dos alunos em ótimas condições



FOTO



FOTO



FOTO





23p

## RELATÓRIO DE VISTORIA DAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE ESCOLAR

Nome: - Andreia Cristiane Mariano de Almeida

RG. 16.434.078-6

Diretor Técnico I - NOM

E.E. Candoro de Almeida

Data: 25 / 04 / 2019

**OBJETIVO DA VISTORIA:** Portão de acesso dos alunos e público em geral às dependências da Unidade Escolar.

**RELATÓRIO:** Em vistoria a E.E. Candoro de Almeida pode verificar que os portões de acesso dos alunos à escola encontram-se em boas condições conforme relatório anexo.

De acordo com as informações da Vice-Diretora Gleice Leite de Oliveira, os portões são abertos e fechados para a entrada e saída dos alunos pelos funcionários Sueli Funes Melo e Clara Luiza Candoro Galvão agentes de Organização Escolar.

A escola possui sistema de portão eletrônico que é mantido fechado durante o funcionamento da escola, sendo aberto pelos funcionários da Secretaria Escolar ao público, somente após a identificação dos mesmos.

Assinatura e Carimbo do Diretor

Gleice Leite de Oliveira  
RG: 25.440.329-3  
Vice-Diretora

Assinatura do Diretor Técnico I - NOM

Andreia Cristiane M. Almeida  
Diretor Técnico I  
RG: 16.434.078



**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**

**ESCOLA:**

**EE CARDOSO DE ALMEIDA**

**CÓDIGO CIE**

14825

**CÓDIGO FDE**

04 67 101

**DIRETORIA**

BOTUCATU

**MUNICÍPIO**

BOTUCATU

**DATA:**

30/04/2019


**ASSUNTO**

SEGURANÇA NA ESCOLA


CONDIÇÕES DOS PORTÕES DE ACESSO DOS ALUNOS À UNIDADE ESCOLAR




Vista frontal da escola




Entrada da equipe gestora e acesso à secretaria




Portão eletrônico de acesso a Secretaria e Direção



Portão de acesso para os alunos



Portão de entrada e saída dos alunos



Portão de entrada e saída dos alunos



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

ESCOLA:

EE CARDOSO DE ALMEIDA

CÓDIGO CIE

14825

CÓDIGO FDE

04 67 101

DIRETORIA

BOTUCATU

MUNICÍPIO

BOTUCATU


DATA:

30/04/2019


ASSUNTO

SEGURANÇA NA ESCOLA

CONDIÇÕES DOS PORTÕES DE ACESSO DOS ALUNOS À UNIDADE ESCOLAR



2º portão de entrada e saída dos alunos




Portão dos alunos em ótimas condições




Portão do pátio, mantido trancado por funcionários

*Andréa Cristiane M. Almeida*  
Andréa Cristiane M. Almeida  
Diretor Técnico I  
RG.: 18.434.078

FOTO



FOTO



FOTO



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCAÇÃO  
DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE BOTUCATU  
CENTRO DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E INFRAESTRUTURA

RELATÓRIO DE VISTORIA DAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE ESCOLAR

Nome: - Andreia Cristiane Mariano de Almeida

RG. 16.434.078-6

Diretor Técnico I - NOM

E.E. Prof. Américo Virginio dos Santos

Data: 26 / 04 / 2019

**OBJETIVO DA VISTORIA:** Portão de acesso dos alunos e público em geral às dependências da Unidade Escolar.

**RELATÓRIO:** Em vistoria a E.E. Prof. Américo pode verificar que os portões de acesso dos alunos à escola encontram-se em ótimas condições.

De acordo com as informações fornecidas pelo Vice-Diretor Alvaro Alves e pelo Diretor Gilio Cesar Manzoni Cavaleiro os portões de entrada e saída dos alunos e mantido aberto e fechado pela Agente de Organização Escolar Geice Oliveira de Jesus Domingues e Priscila M. Girato.

A Unidade Escolar possui sistema de portão eletrônico que só é aberto pelos funcionários da Secretaria Escolar após a identificação do público, somente visual, sem que a pessoa se identifique por interface.

Alvaro Alves  
Vice Diretor  
RG: 15.544.042-1

Assinatura e Carimbo do Diretor

Andreia Cristiane M. Almeida  
Assinatura do Diretor Técnico I - NOM  
Andreia Cristiane M. Almeida  
Diretor Técnico I  
RG: 16.434.078



**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**

**ESCOLA:**

**EE PROF. AMÉRICO VIRGÍNIO DOS SANTOS**

**CÓDIGO CIE**

14849

**CÓDIGO FDE**

04 67 107

**DIRETORIA**

BOTUCATU

**MUNICÍPIO**

BOTUCATU

**DATA:**

03/05/2019


**ASSUNTO**

SEGURANÇA NA ESCOLA


CONDIÇÕES DOS PORTÕES DE ACESSO DOS ALUNOS À UNIDADE ESCOLAR




Vista frontal da escola




Portão Principal da Escola



Vista frontal do portão de entrada dos alunos e portão



Portão de acesso dos alunos em perfeitas condições



Portão de entrada e saída dos alunos



Portão de entrada dos funcionários e corpo docente



**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**

**ESCOLA:**

**EE PROF. AMÉRICO VIRGÍNIO DOS SANTOS**

**CÓDIGO CIE**

14849

**CÓDIGO FDE**

04 67 107

**DIRETORIA**

BOTUCATU

**MUNICÍPIO**

BOTUCATU


**DATA:**

03/05/2019



**ASSUNTO**

SEGURANÇA NA ESCOLA


CONDIÇÕES DOS PORTÕES DE ACESSO DOS ALUNOS À UNIDADE ESCOLAR




Portão eletrônico em perfeitas condições




FOTO



FOTO



FOTO



FOTO





GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCAÇÃO  
DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE BOTUCATU  
CENTRO DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E INFRAESTRUTURA

RELATÓRIO DE VISTORIA DAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE ESCOLAR

Nome: - Andreia Cristiane Mariano de Almeida

RG. 16.434.078-6

Diretor Técnico I - NOM

E.E. Prof. Francisco Guedelha

Data: 16 / 04 / 2019

**OBJETIVO DA VISTORIA:** Portão de acesso dos alunos e público em geral às dependências da Unidade Escolar.

**RELATÓRIO:** Em vistoria a E.E. Prof. Francisco Guedelha pude verificar os portões de acesso dos alunos na Unidade Escolar encontram-se em ótimas condições.

De acordo com as informações fornecidas pela Diretora Tatiana B. Fernandes Lobo a escola não atende alunos no período da tarde, sendo responsável pela abertura e fechamento do portão dos alunos os funcionários Sírcio do Amaral e Marília Saar Esth, agentes de organização escolar e serviços escolares, respectivamente. A unidade escolar possui sistema de portão eletrônico sendo aberto ao público somente através de identificação pelas câmeras de vigilância.

Trata-se de uma escola compartilhada com o município atendendo no período da manhã apenas alunos da rede municipal.

Tatiana B. F. Lobo  
Assinatura e Carimbo do Diretor

Tatiana B. Fernandes Lobo  
Rg: 33061169-0  
Diretor de escola

Andreia Cristiane M. Almeida  
Assinatura do Diretor Técnico I - NOM  
Andreia Cristiane M. Almeida  
Diretor Técnico I  
RG: 16.434.078



**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**

**ESCOLA:**

**EE PROF. FRANCISCO GUEDELHA**

**CÓDIGO CIE**

917312

**CÓDIGO FDE**

04 67 116

**DIRETORIA**

BOTUCATU

**MUNICÍPIO**

BOTUCATU


**DATA:**

03/04/2019


**ASSUNTO**

SEGURANÇA NA ESCOLA


CONDIÇÕES DOS PORTÕES DE ACESSO DOS ALUNOS À UNIDADE ESCOLAR




Vista frontal do portão principal




Portão principal eletrônico da escola



Portão eletrônico em perfeitas condições



Portão principal



Portão de acesso ao pátio é mantido fechado



Portão de acesso as salas de aula e pátio



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

ESCOLA:

EE PROF. FRANCISCO GUEDELHA

CÓDIGO CIE

917312

CÓDIGO FDE

04 67 116

DIRETORIA

BOTUCATU

MUNICÍPIO

BOTUCATU


DATA:

03/04/2019


ASSUNTO

SEGURANÇA NA ESCOLA


CONDIÇÕES DOS PORTÕES DE ACESSO DOS ALUNOS À UNIDADE ESCOLAR



Portão de entrada de alunos




Portão dos alunos em ótimas condições




Portão de entrada e saída dos alunos

*Andréia Cristiane M. Almolda*  
Andréia Cristiane M. Almolda  
Diretor Técnico I  
RG: 16.434.078

FOTO



FOTO



FOTO





GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCAÇÃO  
DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE BOTUCATU  
CENTRO DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E INFRAESTRUTURA

RELATÓRIO DE VISTORIA DAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE ESCOLAR

Nome: - Andreia Cristiane Mariano de Almeida

RG. 16.434.078-6

Diretor Técnico I - NOM

E.E. Prof. Manoel Patrício do Nascimento

Data: 26/04/2019

**OBJETIVO DA VISTORIA:** Portão de acesso dos alunos e público em geral às dependências da Unidade Escolar.

**RELATÓRIO:** Em vistoria a E.E. Prof. Manoel Patrício do Nascimento, pode-se verificar que o portão de acesso dos alunos à Unidade Escolar encontra-se em perfeitas condições.

A entrada e saída dos alunos é acompanhada pela funcionária Neli Carolina Gonçalves Celestino, Agente de Organização Escolar, pela Professora responsável, Vanda Sílvia de Fátima Lopes Silva, conforme relato do Diretor da Escola, Prof. Celso Batista da Silva.

A unidade escolar possui portão eletrônico e sistema de segurança de câmeras de vídeo que permite a identificação e acesso de qualquer pessoa às dependências da escola.

Foi verificado também que o acesso à Secretaria escolar é totalmente independente das dependências da escola.

Assinatura e Carimbo do Diretor  
Célio Batista da Silva  
RG: 17.079.847-1  
Diretor Designado

Assinatura do Diretor Técnico I - NOM  
Andreia Cristiane M. Almeida  
Diretor Técnico I  
RG: 16.434.078



**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**

**ESCOLA:**

**EE PROF. MANOEL PATRÍCIO DO NASCIMENTO**

**CÓDIGO CIE**

65468

**CÓDIGO FDE**

04 67 224

**DIRETORIA**

BOTUCATU

**MUNICÍPIO**

BOTUCATU


**DATA:**

03/05/2019


**ASSUNTO**

SEGURANÇA NA ESCOLA

CONDIÇÕES DOS PORTÕES DE ACESSO DOS ALUNOS À UNIDADE ESCOLAR




Vista frontal do portão principal




Portão principal eletrônico da escola




Portão eletrônico em perfeitas condições



Portão de acesso dos alunos



Entrada de acesso à Secretaria Escolar



Entrada independente à Secretaria Escolar



**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**

**ESCOLA:**

**EE PROF. MANOEL PATRÍCIO DO NASCIMENTO**

**CÓDIGO CIE**

65468

**CÓDIGO FDE**

04 67 224

**DIRETORIA**

BOTUCATU

**MUNICÍPIO**

BOTUCATU


**DATA:**

03/05/2019

**ASSUNTO**

SEGURANÇA NA ESCOLA


CONDIÇÕES DOS PORTÕES DE ACESSO DOS ALUNOS À UNIDADE ESCOLAR




Portão que separa a área administrativa do pátio e classes




Portão dos alunos em ótimas condições




Portão de entrada e saída dos alunos



FOTO



FOTO



FOTO





GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCAÇÃO  
DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE BOTUCATU  
CENTRO DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E INFRAESTRUTURA

RELATÓRIO DE VISTORIA DAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE ESCOLAR

Nome: - Andreia Cristiane Mariano de Almeida

RG. 16.434.078-6

Diretor Técnico I - NOM

E.E. Prof. Euclides de Carvalho Campos

Data: 29 / 04 / 2019

**OBJETIVO DA VISTORIA:** Portão de acesso dos alunos e público em geral às dependências da Unidade Escolar.

**RELATÓRIO:** Em vistoria a E.E. Prof. Euclides de Carvalho Campos pude verificar que os portões de acesso dos alunos à escola encontram-se em perfeitas condições, conforme Relatório Fotográfico anexo.

De acordo com as informações da Gerente de Organização Escolar, Elida Maria Severino, o portão lateral de entrada e saída dos alunos é aberto e fechado nos três períodos letivos pelos funcionários Sérgio Luiz de Santi, Silvana Helena Martins e Cláudia Maria Mendes de Oliveira, todas Agentes de Organização Escolar.

O portão frontal da entrada principal da escola possui controle eletrônico e só é aberto ao público pelos funcionários da Secretaria Escolar, após a identificação dos mesmos.

Elida Maria Severino

Assinatura e Carimbo do Diretor

Elida Maria Severino  
RG: 34.768.578-X  
Gerente de Organização Escolar

Andreia Cristiane M. Almeida  
Assinatura do Diretor Técnico I - NOM

Andreia Cristiane M. Almeida  
Diretor Técnico I  
RG: 16.434.078



**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**

**ESCOLA:**

**EE PROF. EUCLIDES DE CARVALHO CAMPOS**

**CÓDIGO CIE**

14837

**CÓDIGO FDE**

04 67 109

**DIRETORIA**

BOTUCATU

**MUNICÍPIO**

BOTUCATU

**DATA:**

30/04/2019


**ASSUNTO**

SEGURANÇA NA ESCOLA


CONDIÇÕES DOS PORTÕES DE ACESSO DOS ALUNOS À UNIDADE ESCOLAR




Vista frontal da escola




Portão de acesso a Secretaria e entrada dos funcionários




Portão de entrada para a Secretaria e estacionamento



Portão eletrônico só é aberto após identificação



Portão de acesso dos à escola



Portão de entrada e saída dos alunos



340

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**

**ESCOLA:**

**EE PROF. EUCLIDES DE CARVALHO CAMPOS**

**CÓDIGO CIE**

14837

**CÓDIGO FDE**

04 67 109

**DIRETORIA**

BOTUCATU

**MUNICÍPIO**

BOTUCATU


**DATA:**

30/04/2019


**ASSUNTO**

SEGURANÇA NA ESCOLA


CONDIÇÕES DOS PORTÕES DE ACESSO DOS ALUNOS À UNIDADE ESCOLAR



Portão de entrada de alunos




Portão dos alunos em ótimas condições




FOTO



FOTO



FOTO



FOTO





GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCAÇÃO  
DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE BOTUCATU  
CENTRO DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E INFRAESTRUTURA

38f

RELATÓRIO DE VISTORIA DAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE ESCOLAR

Nome: - Andreia Cristiane Mariano de Almeida

RG. 16.434.078-6

Diretor Técnico I - NOM

E.E. Dom Lucio Antunes de Souza


Data: 29 / 04 / 2019

**OBJETIVO DA VISTORIA:** Portão de acesso dos alunos e público em geral às dependências da Unidade Escolar.

**RELATÓRIO:** Em vistoria a E.E. Dom Lucio Antunes de Souza pude verificar que os portões de acesso dos alunos à escola encontram-se em boas condições, conforme Relatório Fotográfico anexo.

De acordo com as informações obtidas pela Diretora Adriana, a entrada e saída dos alunos à Unidade Escolar é controlada pelos funcionários Maria Ivone Coelho da Silva, Sebastião Henrique dos Santos e Douglas Cristiano Linton, todos são Agentes de Organização Escolar.


A escola possui sistema eletrônico de acesso à Secretaria Escolar e é totalmente independente das demais dependências da Unidade, sendo que conta com outro portão de acesso que só é aberto pelos funcionários após a identificação do indivíduo que necessitar adentrar às dependências escolares.

  
Assinatura e Carimbo do Diretor

Estér Tavares de Moraes Leme

R.G. 7.689.056-9

Gerente de Organização Escolar

  
Assinatura do Diretor Técnico I - NOM

Andréia Cristiane M. Almeida  
Diretor Técnico I  
RG.: 16.434.078



**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO****ESCOLA:****EE DOM LÚCIO ANTUNES DE SOUZA****CÓDIGO CIE**

14795

**CÓDIGO FDE**

04 67 106

**DIRETORIA**

BOTUCATU

**MUNICÍPIO**


BOTUCATU

**DATA:**


30/04/2019

**ASSUNTO**

SEGURANÇA NA ESCOLA

**CONDIÇÕES DOS PORTÕES DE ACESSO DOS ALUNOS À UNIDADE ESCOLAR**


Vista frontal da escola



Portão eletrônico da escola




Portão de acesso a Escola, mantido trancado por funcionário



Acesso a Secretaria independente das salas de aula



Acesso às salas de aula trancado por funcionário



Portão de entrada dos alunos e funcionários



**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**

**ESCOLA:**

**EE DOM LÚCIO ANTUNES DE SOUZA**

**CÓDIGO CIE**

14795

**CÓDIGO FDE**

04 67 106

**DIRETORIA**

BOTUCATU

**MUNICÍPIO**

BOTUCATU


**DATA:**

30/04/2019


**ASSUNTO**

SEGURANÇA NA ESCOLA


CONDIÇÕES DOS PORTÕES DE ACESSO DOS ALUNOS À UNIDADE ESCOLAR




Portão de entrada de alunos




Portão dos alunos em ótimas condições




FOTO



FOTO



FOTO



FOTO





RELATÓRIO DE VISTORIA DAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE ESCOLAR

Nome: - Andreia Cristiane Mariano de Almeida

RG. 16.434.078-6

Diretor Técnico I - NOM

E.E. Dr. Armando Salles de Oliveira

Data: 30 / 04 / 2019


**OBJETIVO DA VISTORIA:** Portão de acesso dos alunos e público em geral às dependências da Unidade Escolar.

**RELATÓRIO:** Em vistoria a EE Dr. Armando Salles de Oliveira pode verificar que os portões de acesso dos alunos à escola encontram-se em ótimas condições, conforme relatório anexo.


De acordo com a Gerente de Organizações Escolares Marilda Lemi Pinto de Oliveira Gonçalves o portão de entrada e saída dos alunos à Unidade Escolar é mantido fechado no período de aulas e aberto somente nos horários de entrada e saída dos alunos pelas funcionárias Roseli Albuquerque de Queiroz, Agente de Organizações Escolares e Kílerne Maria Ambrosio, professora da sala de leitura.

O acesso à Secretaria Escolar é totalmente independente das demais dependências escolares.

O portão principal possui sistema eletrônico para abertura, dessa forma, o público tem que se identificar para adentrar a escola.

  
Assinatura e Carimbo do Diretor

Marilda Lemi P. O. Gonçalves  
Gerente de Organização Escolar  
RG. 12.286.839-0

  
Assinatura do Diretor Técnico I - NOM  
Andreia Cristiane M. Almeida  
Diretor Técnico I  
RG.: 16.434.078



**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**

**ESCOLA:**

**EE DR ARMANDO DE SALLES OLIVEIRA**

**CÓDIGO CIE**

14874

**CÓDIGO FDE**

04 67 202

**DIRETORIA**

BOTUCATU

**MUNICÍPIO**

BOTUCATU


**DATA:**

03/04/2019


**ASSUNTO**

SEGURANÇA NA ESCOLA


CONDIÇÕES DOS PORTÕES DE ACESSO DOS ALUNOS À UNIDADE ESCOLAR




Vista frontal



Portão de acesso dos docentes, funcionários e público




Portão de acesso a escola



Acesso à Secretaria Escolar com portão eletrônico



Acesso à Secretaria através de portão eletrônico



Portão eletrônico em perfeitas condições




430

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**


**ESCOLA:**

**EE DR ARMANDO DE SALLES OLIVEIRA**


| CÓDIGO CIE                 | CÓDIGO FDE                            | DIRETORIA                                                    | MUNICÍPIO |
|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|
| 14874                      | 04 67 202                             | BOTUCATU                                                     | BOTUCATU  |
| <b>DATA:</b><br>03/04/2019 | <b>ASSUNTO</b><br>SEGURANÇA NA ESCOLA | CONDIÇÕES DOS PORTÕES DE ACESSO DOS ALUNOS À UNIDADE ESCOLAR |           |




Portão de entrada de alunos




Portão dos alunos em ótimas condições




Portão de acesso à Secretaria Escolar



FOTO



FOTO



FOTO





GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCAÇÃO  
DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE BOTUCATU  
CENTRO DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E INFRAESTRUTURA

RELATÓRIO DE VISTORIA DAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE ESCOLAR

Nome: - Andreia Cristiane Mariano de Almeida

RG. 16.434.078-6

Diretor Técnico I - NOM

E.E. Prof.<sup>a</sup> Sophia Gabriel de Oliveira

Data: 02/05/2019


**OBJETIVO DA VISTORIA:** Portão de acesso dos alunos e público em geral às dependências da Unidade Escolar.

**RELATÓRIO:** Em vistoria a E.E. Prof.<sup>a</sup> Sophia Gabriel de Oliveira pude verificar que os portões de entrada e saída dos alunos, bem como o público em geral, encontram-se em ótimas condições, conforme relatório fotográfico em anexo.


De acordo com as informações fornecidas pelo Gerente de Organização Escolar Marcos José Venâncio Lopes, os portões para a entrada e saída dos alunos não mantidos abertos, fechados pelos funcionários Maura Rodrigues Alves e Viviane Valência Santana, ambas Agente de Organização Escolar.

O acesso para a Secretaria Escolar é totalmente independente das demais dependências da escola.

A escola possui sistema de portões eletrônico que é controlado pelos funcionários da Secretaria Escolar.

  
Assinatura e Carimbo do Diretor

Elaine Cristina Ribeiro Passato  
RG. 34.043.977-4

  
Assinatura do Diretor Técnico I - NOM  
Andreia Cristiane M. Almeida  
Diretor Técnico I  
RG. 16.434.078



**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**

**ESCOLA:**

**EE PROFª SOPHIA GABRIEL DE OLIVEIRA**

**CÓDIGO CIE**

900266

**CÓDIGO FDE**

04 67 113

**DIRETORIA**

BOTUCATU

**MUNICÍPIO**

BOTUCATU


**DATA:**

03/04/2019


**ASSUNTO**

SEGURANÇA NA ESCOLA


**CONDIÇÕES DOS PORTÕES DE ACESSO DOS ALUNOS À UNIDADE ESCOLAR**




Portão do estacionamento




Portão do estacionamento




Portão de acesso à Secretaria em perfeitas condições



Portão de acesso à Secretaria Escolar



Portão de acesso aos alunos



Portão de entrada e saída dos alunos



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

ESCOLA:

EE PROFª SOPHIA GABRIEL DE OLIVEIRA

CÓDIGO CIE

900266

CÓDIGO FDE

04 67 113

DIRETORIA

BOTUCATU

MUNICÍPIO

BOTUCATU


DATA:

03/04/2019

ASSUNTO

SEGURANÇA NA ESCOLA


CONDIÇÕES DOS PORTÕES DE ACESSO DOS ALUNOS À UNIDADE ESCOLAR




Segundo portão de entrada dos alunos




Portão dos alunos em ótimas condições




Portão eletrônico monitorado pela secretaria escolar



Secretaria Escolar separada das dependências escolar



Entrada dos docentes e funcionários



FOTO





GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCAÇÃO  
DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE BOTUCATU  
CENTRO DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E INFRAESTRUTURA

RELATÓRIO DE VISTORIA DAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE ESCOLAR

Nome: - Andreia Cristiane Mariano de Almeida

RG. 16.434.078-6

Diretor Técnico I - NOM

E.E. Centro Estadual de Educação de Jovens e Adultos

Data: 03/05/2019

**OBJETIVO DA VISTORIA:** Portão de acesso dos alunos e público em geral às dependências da Unidade Escolar.

**RELATÓRIO:** Em vistoria ao CEEJA pode verificar que a escola possui apenas um portão de acesso às dependências escolares conforme Relatório Fotográfico anexo.

O corpo docente, funcionários e diretores utilizam esse mesmo portão juntamente com os alunos.

O portão é mantido aberto durante todo o expediente escolar por se tratar de um público alvo adulto e com presença e horários flexíveis.

De acordo com informações fornecidas pela Diretora Sulei o portão que se encontra em excelente condição, é aberto e fechado pela funcionária Lucia Bassoito Borges, agente de organização escolar.

Assinatura e Carimbo do Diretor

Sulei Dionisio de Barros  
Diretor de Escola  
RG: 30.245.447-0

Assinatura do Diretor Técnico I - NOM

Andreia Cristiane M. Almeida  
Diretor Técnico I  
RG: 16.434.078



**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**

**ESCOLA:**

**CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS**

**CÓDIGO CIE**

477229

**CÓDIGO FDE**

**DIRETORIA**

BOTUCATU

**MUNICÍPIO**

BOTUCATU


**DATA:**

03/04/2019


**ASSUNTO**

SEGURANÇA NA ESCOLA


**CONDIÇÕES DOS PORTÕES DE ACESSO DOS ALUNOS À UNIDADE ESCOLAR**




Vista frontal do portão principal




Portão de entrada de alunos, funcionários e docentes




Portão em perfeitas condições



Portão principal, lado de dentro da escola



Portão de acesso ao pátio é mantido fechado



Portão de acesso as salas de aula e pátio





GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCAÇÃO  
DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE BOTUCATU  
CENTRO DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E INFRAESTRUTURA

RELATÓRIO DE VISTORIA DAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE ESCOLAR

Nome: - Andreia Cristiane Mariano de Almeida

RG. 16.434.078-6

Diretor Técnico I - NOM

E.E. Prof. Raymundo Cintra

Data: 02/05/2019


**OBJETIVO DA VISTORIA:** Portão de acesso dos alunos e público em geral às dependências da Unidade Escolar.

**RELATÓRIO:** Em vistoria realizada a E.E. Prof. Raymundo Cintra, pude verificar que os portões de entrada e saída dos alunos e da equipe gestora encontram-se em perfeitas condições.


De acordo com as informações recebidas pela Diretora Escolar, Denise Aurora Martins, o portão para entrada e saída dos alunos às dependências da escola são monitorados pelas Agentes de Organização Escolar, Maria Aparecida da Silva e Aline Sílvia Domingues Gomes.

A Unidade Escolar possui um portão principal com dispositivo eletrônico, que é aberto pelos funcionários da Secretaria Escolar após a identificação das pessoas que necessitam ter a secretaria, coordenadora e direção.

Segue em anexo, o Relatório Fotográfico comprovando as ótimas condições dos portões da unidade escolar.

  
Assinatura e Carimbo do Diretor

Denise Aurora Martins  
Diretor de Escola  
RG: 13.953.107-5

  
Assinatura do Diretor Técnico I - NOM

Andreia Cristiane M. Almeida  
Diretor Técnico I  
RG: 16.434.078



**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**

**ESCOLA:**

**EE PROF. RAYMUNDO CINTRA**

**CÓDIGO CIE**

14862

**CÓDIGO FDE**

04 67 702

**DIRETORIA**

BOTUCATU

**MUNICÍPIO**

BOTUCATU


**DATA:**

03/04/2019


**ASSUNTO**

SEGURANÇA NA ESCOLA


CONDIÇÕES DOS PORTÕES DE ACESSO DOS ALUNOS À UNIDADE ESCOLAR




Portão principal da escola




Portão de acesso dos docentes, funcionários e público




Portão com sistema eletrônico em perfeitas condições



Portão de acesso à Secretaria Escolar



Portão de acesso aos alunos



Portão de entrada e saída dos alunos



**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**

**ESCOLA:**

**EE PROF. RAYMUNDO CINTRA**

**CÓDIGO CIE**

14862

**CÓDIGO FDE**

04 67 702

**DIRETORIA**

BOTUCATU

**MUNICÍPIO**

BOTUCATU


**DATA:**

03/04/2019


**ASSUNTO**

SEGURANÇA NA ESCOLA


CONDIÇÕES DOS PORTÕES DE ACESSO DOS ALUNOS À UNIDADE ESCOLAR




Portão de entrada dos alunos




Vista frontal da escola




Portão principal da escola



Secretaria Escolar separada das dependências escolar



Entrada dos docentes e funcionários



FOTO





**GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA DA EDUCAÇÃO**  
**ASSESSORIA PARLAMENTAR E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS (ARINS)**  
Praça da República, 53 Sala 208, São Paulo - SP CEP: 01045-903  
11-2075-4081/4082 arins@educacao.sp.gov.br / audiencias@educacao.sp.gov.br

**Ofício ARINS nº 134/2019**

**SPDOC: 933743/2019**

São Paulo, 28 de junho de 2019.

Senhora Secretária,

Em atenção aos termos do Ofício nº 64/19, solicitando notebooks para uso dos alunos da rede municipal de ensino, cumpre-nos encaminhar cópias das informações prestadas pela Coordenadoria de Infraestrutura e Serviços Escolares – CISE, desta Secretaria.

Aproveitamos a oportunidade para apresentarmos nossos votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

  
**CRISTIANO PARANHOS SILVA**  
Assessor Técnico de Gabinete

À Ilustríssima Senhora Secretária,  
**EUNICE APARECIDA DE ANDRADE**  
Secretaria Municipal de Educação  
Praça da Bandeira, 46 - Centro  
Bernardino de Campos - SP  
CEP: 18960-000





03  
f

**GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO**  
Coordenadoria de Infraestrutura e Serviços Escolares - CISE  
Departamento de Gestão e Infraestrutura – DGINF  
Centro de Equipamentos e Materiais - CEQUI

**PROTOCOLADO Nº:** SEE/933743/2019

**ASSUNTO:** OF. 64/2019 – Secretaria Municipal de Bernardino de Campos solicita 30 Notebooks.

**INTERESSADO:** Secretaria Municipal de Educação de “Bernardino de Campos”

Por meio do Ofício Nº 64/19, a Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura Municipal de “Bernardino de Campos”, aqui representada pela Exma. Srª Secretária Municipal de Educação “Eunice Aparecida de Andrade”, solicita 30 Notebooks para que sejam utilizados pelos alunos da Rede Municipal de Ensino.


Tendo em vista a solicitação, informamos que os recursos orçamentários para a aquisição de mobiliários e equipamentos, nesta Pasta são exclusivamente para atendimento das Unidades Escolares que compõem a Rede Estadual de Ensino, ficando prejudicado o atendimento.


Isto posto, propomos o encaminhamento deste expediente para a Assessoria de Relações Institucionais – ARINS, que pela competência, dará ciência ao interessado.

À consideração superior.

São Paulo, 26 de abril de 2019.

  
**Luiz Antonio da Graça Ottati Junior**  
Executivo Público

  
**André Luis dos Santos Oliveira**  
Diretor - CEQUI

  
**Vicenzo Carone**  
Diretor – DGINF

De acordo. Encaminhe-se conforme proposto.  
SP, 26/04/2019

  
**Eduardo Malini**  
Coordenador - CISE

Analisado por JRV  
Em. 01/05/2019