



# CÂMARA MUNICIPAL DE BOTUCATU



REQUERIMENTO Nº. 583

SESSÃO ORDINÁRIA DE 17/6/2019

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL:

APROVADO

Botucatu, 17/6/2019

  
PRESIDENTE

A calçada no entorno do prédio onde está localizado o Escritório de Desenvolvimento Rural (EDR – Botucatu) e a Coordenadoria de Assistência Técnica Integral (CATI), situados à Rua Ranimiro Lotufo, número 202, na Vila São Judas Thadeu, está bastante deteriorada. **(fotos anexas).**

As raízes de várias árvores acabaram rachando o piso e placas estão se desprendendo, o que vem destruindo a calçada e trazendo transtornos para aqueles que por ali caminham.


No destacado local há considerável circulação de pedestres e pessoas com deficiência, e tal situação possibilita a ocorrência de acidentes, principalmente envolvendo crianças, idosos e pessoas com deficiência, razão pela qual,


**REQUEREMOS**, depois de cumpridas as formalidades regimentais, ouvido o Plenário, seja oficiado ao responsável pelo Escritório de Desenvolvimento Rural (EDR – Botucatu), **ENGENHEIRO AGRÔNOMO JÚLIO CÉSAR THOALDO ROMEIRO**, solicitando envidar esforços, junto ao setor competente, para reparar a calçada em todo o entorno do prédio onde estão localizados o Escritório de Desenvolvimento Rural (EDR – Botucatu) e a Coordenadoria de Assistência Técnica Integral (CATI), na Rua Ranimiro Lotufo, número 202, na Vila São Judas Thadeu, em razão dos riscos aos pedestres que as atuais condições oferecem.

Plenário “Ver. Laurindo Ezidoro Jaqueta”, 17 de junho de 2019.


  
Vereadora  
Rose Ielo

  
Vereador  
Carreira

  
Vereadora Autora **JAMILA**  
**PSDB**

  
Vereador  
Cula

JCD/adps  
  
Vereadora  
Alessandra Lucchesi

  
Vereador  
Zé Fernandes

  
Vereador  
Paulo Renato

**Parte integrante do Requerimento nº 583/2019**

